A.- IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN ITV Y DEL VEHÍCULO

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS Fecha emisión: 20/03/2026 11:18 **Nº 26014162 1**

REGIÓN DE MURCIA
EMPRESA INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Y ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA



ESTACIÓN 3009
LÍNEAS L3

EUROINSPECCIONES, SL
POL. INDUSTRIAL LA HOYA SECT 7.1 PARC 1.2
30816, LA HOYA (MURCIA)
Telf. 968731798

TIPO DE INSPECCIÓN:	PERIÓDICA ORDINARIA	TARIFA:	41,09 €	FECHA INSPECCIÓN:	20/03/2026	FECHA PRÓXIMA INSP.:	20/03/2028

CLASIFICACIÓN:	MARCA/MODELO:	TIPO	CONTRASEÑA HOM:	FECHA 1ª MATRICULACIÓN
M1	BMW 430D XDRIVE	G3C	e1*2007/46*2126*04	27/07/2021

Nº MATRÍCULA ACTUAL:	(E) NÚMERO DE INSPECCIÓN:	(J) LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS: 113197

B.- ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN.

UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN		UNIDAD DE INSPECCIÓN	
1. IDENTIFICACIÓN		**4. ACONDIC. INTERIOR (CONT.)**		**6. FRENOS**		**7. DIRECCIÓN (CONT.)**	
1.1. Documentación	12	3.8. Indicador de velocidad y km	12	6.1. Freno de servicio	12	7.5. Servodirección	12
1.2. Número de bastidor	12	3.9. Salientes interiores	12	6.2. Freno secundario (de socorro)	12		
1.3. Placas de matrícula	12	3.10. Elem. excl. vehículos M2 y M3	NA	6.3. Freno de estacionamiento	12		
		3.11. Elem. excl. encargados fines turísticos	12	6.4. Freno de inercia	NA	**8. EJES RUEDAS,NEUMÁT.,SUSP.**	
2. ACOND. EXT. CARROC. CHASIS		3.12. Sistema llamado emergencia (eCall)	12	6.5. Dispositivos antibloqueo	12	8.1. Ejes	12
2.1. Anticorrosión y/o oxidación	12	**4.- ALUMBRADO Y SEÑALIZAC.**		6.6. Dispositivos de desaceleración	NA	8.2. Ruedas	12
2.2. Carrocería y chasis	12	4.1. Luces de cruce y carretera	12	6.7. Pedal del disp. de frenado	12	8.3. Neumáticos	12
2.3. Dispositivos de acoplamiento	12	4.2. Luz de marcha atrás	12	6.8. Bomba de vacío comp. y dep.	NA	8.4. Suspensión	12
2.4. Guardabarros y dispositivos antiproyección	12	4.3. Luces indicadoras de dirección	12	6.9. Indicador de baja presión	12		
2.5. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	12	4.4. Señal de emergencia	12	6.10. Válv. de reg. freno de mano	12		
2.6. Protecciones laterales	12	4.5. Luces de frenado	12	6.11. Válvulas de frenado	12	**9. MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
2.7. Protección trasera	12	4.6. Luz de la placa de matrícula trasera	12	6.12. Acumulador o depósito de presión	12	9.1. Estado general del motor	12
2.8. Puertas y peldaños	12	4.7. Luces de posición	12	6.13. Accpl. frenos de remolque	NA	9.2. Sistema de alimentación	12
2.9. Retrovisores	12	4.8. Luces antiniebla	12	6.14. Servofreno. Cilindro de mando	12	9.3. Sistema de escape	12
2.10. Señales en los vehículos	12	4.9. Luz de gálibo	12	6.15. Tubos rígidos	12	9.4. Transmisión	12
2.11. Vidrios del exterior mal reparado	12	4.10. Catadióptricos	12	6.16. Tubos flexibles	12	9.5. Veh. con sist. gas comp. carb.	NA
2.12. Vidrios de seguridad	12	4.11. Alumbrado interior	12	6.17. Filtros	12		
2.13. Elem. excl. vehículos M2 y M3	NA	4.12. Avisador acústico	12	6.18. Tambores y discos	12	**10. OTROS**	
		4.13. Luz de estacionamiento	12	6.19. Cables, varillas, palancas	12	10.1. Transp. mercanc. peligrosas	NA
3. ACONDIC. INTERIOR		4.14. Señalización portam. puestas	12	6.20. Cilindros del sistema de frenado	12	10.2. Transp. mercanc. perecederas	NA
3.1. Asientos y sus anclajes	12	4.15. Señalización vehículos especiales	12	6.21. Válvula sensora de carga	NA	10.3. Transporte escolar y de menores	NA
3.2. Cinturones de seg. y ancl.	12	4.16. Luces de circulación diurna	12	6.22. Actuadores de tensión automáticos	NA	10.4. Tacógrafo	NA
3.3. Dispositivos de retención para niños	12	**5. EMISIÓN CONTAMINANTES**		**7. DIRECCIÓN**		10.5. Limitación de velocidad	NA
3.4. Antirrobo y alarma	12	5.1. Ruido	12	7.1. Desviación de ruedas	12	10.6. Reformas no autorizadas	12
3.5. Antiecols y alarma	12	5.2. Vehic. motor encen. chispa	12	7.2. Volante y columna de dirección	12		
3.6. Campo de visión directa	12	5.3. Vehic. motor encen. compresión	12	7.3. Caja de dirección	12		
3.7. Dispositivos de retención de carga	NA			7.4. Timonería y rótulas	12		

EQUIPOS DE MEDICIÓN

Regloscopio: MAHA REG-003 - Frenómetro: MAHA FMT-003 - Pirómetro: WURTH LAS-001 - EMISIONES: MAHA OPA-003 - Alineación: MAHA ALI-003 - OBD: CENTRALIAUTO OBD-005

C.- MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN.

FRENADO (kN) F/Fd	1º Eje	2º Eje	3º Eje	4º Eje
Freno de servicio	4,039/4,188	3,455/3,154	/	/
Freno de socorro	---/---	---/---	---/---	---/---
Freno estacionamiento	---/---	---/---	---/---	---/---
Decelerómétro(m/s2)				
DINAMÓMETRO (N)				

EMISIONES		ALINEACIÓN (m/Km)		VEL.ACT.LIM. - Km/h	
Opacidad(m^{-1})	0,003	1º Eje	3,1	RUIDOS Fondo (dB)	
CO ralentí (%)	---	2º Eje	---	**Referencia**	**Medidos**
CO ralentí exced (%)	---	3º Eje	---	dB	--- dB
Lambda	---	4º Eje	---	rpm	--- rpm
BASCULA(Kg)	---				

D.º RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

(5) UNIDAD	(6) CALIFICACIÓN	(6) DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

E.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD CON ART.9 REAL DECRETO 920/2017, DE 23 DE OCTUBRE

VºBº ESTACIÓN	(7) RESULTADO	OBSERVACIONES
itv 3009 LORCA FIRMA Y SELLO	1ª INSPECCIÓN **FAVORABLE**	06.03: comprobado en placa detectora de holguras. ¡Enhorabuena! Su vehículo ha superado la inspección de forma satisfactoria. Se han recopilado los datos del dispositivo OBD/CM a través del puerto OBD.

EuroInspecciones
Calidad y Rapidez

EUROINSPECCIONES, SL
B73943862
POL. INDUSTRIAL LA HOYA SECT 7.1 PARC 1.2.1.3
30816, LA HOYA (MURCIA)
Telf. 968731798

VER MÁS INFORMACIÓN EN EL REVERSO.

FECHA: 20/03/2026	MATRÍCULA:	DNI/CIF:	FACTURA Nº: 2026-109142

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO:	LOCALIDAD: HUÉRCAL-OVERA	PROVINCIA: ALMERIA	CP: 04600

TIPO INSPECCIÓN	SEGURIDAD	EMISIONES	RUIDOS	DESCUENTO	I.V.A.(21%)	TASA TRÁFICO	TOTAL FACTURA
PERIÓDICA ORDINARIA	27,87	13,22	0,00	-0,00	8,63	4,18	53,90 €