# APPRAISAL REPORT



## IDENTIFICATION VEHICLE

| | |
|---|---|
| **Make:** | AUDI |
| **Model / version:** | Q3 |
| **Vin:** | WAUZZZF38M1126414 |
| **Plate:** | 2AQW490 |
| **Mileage:** | 178604 |
| **SOH:** | |
| **First registration:** | 16/06/2021 |
| **Color:** | Daytonagrijs |

## ADDITIONAL INFORMATION


| | |
|---|---|
| **Category:** | |
| **Transmission:** | |
| **Interior color:** | |
| **Metallic paint:** | ? |
| **Type of lining:** | |
| **Board computer reset:** | ? |

## DOCUMENTS

| | |
|---|---|
| **Certificate of conformity:** | ✓ |
| **Registration certificate:** | ✓ |
| **Registration certificate 2:** | ✓ |
| **Insurance certificate:** | ✗ |
| **Maintenance book:** | |
| **Number of keys:** | 2 |
| **Original key:** | ✓ |


## PICTURES






























































## VIN INFORMATION

| | | |
|---|---|---|
| Radio avec système de navigation | Transmission séquentielle | 6 rapports |
| Projecteurs à allumage automatique | Projecteurs à LED | Feux arrière à LED |

Matière : alliage
Diamètre arrière 18
Diamètre avant 18
Hauteur arrière 55
Largeur avant 235
Climatisation réfrigérant 1234YF
Ordinateur de bord
Effet perle vernissée
Rétroviseur gauche à réglage électrique
Rétroviseur droit chauffant
Rétroviseurs rabattables électriques

Sièges avant chauffants
Volant cuir
Aide au stationnement arrière
Régulateur et limiteur de vitesse

Verrouillage centralisé à commande à distance
Lunette arrière teintée foncée
détecteur de pluie essuie-vitre
Airbag passager
Assistant maintien de la voie

depuis 03.21

câble de charge pour prise industrielle CEE 16A/230V/900mm
1395 cc (1,4 L) 110 KW (essence) / 180 KW (Total)
transmission hybride PHEV

Lettre repère (J)
Largeur avant 7,0
Diamètre arrière 18
Indice de vitesse avant V
Largeur arrière 235
Accoudoir central avant
Garniture de pavillon Anthracite
Freins avant à disques
Rétroviseur droit à réglage électrique
Rétroviseur droit convexe
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Sièges avant sport
Volant multifonction
Caméra avant
Equipement Stop & Start

Ouverture du coffre électriquement

Vitres portes arrière teintées foncées
Attelage avec boule amovible
Airbag passager désactivable
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)

radio avec récepteur numérique

câble de charge pour station de recharge publique Mode 3 Type 2 3 (16A)
réservoir à charbon actif (EVAP)

pack optique Aluminium

Diamètre avant 18
Largeur arrière 7,0
Hauteur avant 55
Indice de vitesse arrière V
Climatisation automatique
Accoudoir central arrière
Euro 6
Freins arrière à disques
Rétroviseur gauche chauffant
Rétroviseur gauche asphérique
Siège avant gauche chauffant

Garnitures simili-cuir et Alcantara
Aide au stationnement avant
Caméra arrière de recul
Affichage lecture des panneaux de signalisation

Appel de secours

Vitres de custode teintées foncées
Fixotoit aluminium
Prétensionneurs de ceintures avant
Avertisseur d'angle mort

câble de charge pour prise domestique HH Type E/F 16A

pack éclairage LED dans l'habitacle

Audi Drive Select

pare-chocs/écrans passages de roue/ élargisseurs bas de caisse "S-Line"

## EQUIPMENT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Board computer:** | ? | **Central locking:** | ? |
| **Compressor:** | ✓ | **Cruise control:** | ? |
| **Gps:** | ? | **Power steering:** | ? |
| **Rear parking sensor:** | ? | **Repair kit:** | ✓ |
| **Front seats heated:** | ? | **Steering wheel:** | ? |
| **Electric windows:** | ? | **Climate control type:** | |
| **Headlighting type:** | | **Tow bar type:** | |
| **Charging cables:** | 0 | **Fast charging cables:** | 1 |

## TIRES

| Position | Depth | Brand | Dimensions | Type | Rims | Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front left | 3 mm | | 235/55R18 100V | Summer | | ? |
| Front right | 3 mm | | 235/55R18 100V | Summer | | ? |
| Rear left | 3 mm | | 235/55R18 100V | Summer | | ? |
| Rear right | 3 mm | | 235/55R18 100V | Summer | | ? |

## DAMAGES SUMMARY

**NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED**

| # | Location | Damage type |
|---|---|---|
| 1 | Boot cover | Grooved |
| 3 | Bumper R | Grooved |
| 4 | Door FR | Dent(s) |

**Total: 3**

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

| # | Location | Damage type | Renta® | Repaired | Already invoiced |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bodywork | Dent(s) and scratch(es) | ✓ | ✗ | ✗ |

**Total: 1**

## DAMAGES DETAILS

**1** - Boot cover - Grooved








**3** - Bumper R - Grooved








**4** - Door FR - Dent(s)




**2** - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®











## SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

**Expert**

14/10/2026 15:20

