

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 6892NDR / WBA21EF0905364332 / 5364332

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.473

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

CARPETA MANUALES

Información neumáticos

6892NDR Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GENERAL	205/65/17	100	Y	-
DI	GENERAL	205/65/17	100	Y	-
RP					-
TD	GENERAL	205/65/17	100	Y	-
TI	GENERAL	205/65/17	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	16/02/2026	RaC:	EUROPCAR
Comentarios:	VH EQUIPA CABLE DE CARGA RÁPIDA VH INDICA PRESIÓN DE NEUMÁTICO BAJA VH EQUIPA NEUMÁTICOS MARCA NEXEN		

Daños no valorables:

6892NDR COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
2. Jgo pegado luna parabrisas - PEGADO FRIO - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
3. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Toma corriente consola central	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	2,67	10,00	5,48 €
6. Neumático dl iz - Nexen N Fera Sport	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	114,32	10,00	114,05 €
7. Neumático dl dr - Nexen N Fera Sport	-	REEMPLAZAR	0.29 h.			0,00	114,32	10,00	114,05 €
8. Moldura dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Spoiler paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		2.25 h.	0.45 h.	1,91	0,00		105,86 €
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	2.83 h.	11,99	0,00		159,44 €
11. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.25 h.	1,06	0,00		52,26 €
12. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	REPARAR	0.30 h.			0,00	0,00		11,55 €
13. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		38,50 €
14. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado	-			2.92 h.	12,37	0,00		124,79 €
15. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
16. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Moldura dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1467,43 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6892NDR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,62 h.	293,35 €
Total material pintura	-	32,62 €
Total Mano de Obra Pintura	7,70 h.	296,43 €

(IVA no incluido)

6892NDR RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	627,28 €
Descuento recambios aplicado	-	256,77 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	217,75 €

















Valores desde indiv.



Total 21473 km •→| 1839.2 km

Datos de producción

Power % ⓘ

75

CONTENT > LAYOUT

⚠ Puerta abierta. ⚠

735 km 15:46





P


+16.0°C




--- km

CHECK-CONTROL


     15:47


 Capó abierto.

 Puerta abierta.

 Pérdida pres. neum. Deténg. con cuidado

 Tapa del maletero abierta.

 Nivel de líquido de lavado muy bajo.

 Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- HIGH  +
A/C OFF



- 22°  +
A/C OFF



BMW

CHECK-CONTROL

- ▲ Capó abierto.
- ▲ Puerta abierta.
- ▲ Puerta abierta.
- ▲ Frenillo pres. man. Disting. con sustento
- ▲ Tipo del motor abierto.
- ▲ Nivel de líquido de frenos muy bajo.

HIGHL. 22°C



VOL. 142

AUTO H





BMW



7407530-01
BMW
DE
DE-PAUS



Made in
Germany
X1 xDrive25e
300



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBA21EF0905364332

2430 kg

4130 kg

1- 1200 kg

2- 1300 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986










MEDIA

TEL

NAV



15:48

HIGH
A/C OFF



22°
A/C OFF



5.27

inch/mm

OFF ON ZERO





READYWEAR 230

REACTION A

OUTSIDE

TEMPERATURE A

4.97 mm

OFF ON ZERO

inch/mm



4.45

OFF
ON
ZERO

Inch/mm

























0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



E 0092 INDIA





 **Manheim**
CAR ACQUISITION

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10












Marheim
CASA & TECHNIK

BMW
570i
570d



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Manheim
COX AUTOMOTIVE

505
505