



**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002380913  
**Besichtigt am:** 09.04.2026 11:26  
**Berichts-Nr:** 10390365  
**FIN:** WVVZZZ3CZPE072836

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CIA                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 26.06.2023                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 52.082 km                              |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Deep Black Perleffekt                  |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Deep Black Perleffekt                  |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.500 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 460 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                                         | Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen                                         |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                                    | Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                                  |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W                                                                | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                    |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                                 | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/60 R 16                                                                              | Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                                                  |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16                                                                              | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l                                                                                           | Drehstromgenerator 140 A                                                                                       |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW                                                                               | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                                 |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                                | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                                  |
| 8 Lautsprecher                                                                                                       | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                 |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                       | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                                     | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                                   | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| Airstop®-Ganzjahresreifen 215/60 R 16                                                                                | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                                            | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung                                                         | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                      |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                            | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außen-Sound Standard                                                                                                 | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                              | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend | Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                          | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung                                                | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                          | Frontantrieb                                                                                                   |
| Batterie 420A (70Ah)                                                                                                 | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend                                            |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                    | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                                  | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Berganfahrassistent                                                                                                  | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                                |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                           | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                                | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                               | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                          | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Business                                                                                                             | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                                   | Kältemittel R1234yf                                                                                            |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                            | Kategorie 0                                                                                                    |
| Dachreling schwarz                                                                                                   | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                       |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                             | Keine Aktionsausführung                                                                                        |
| Dämpfung vorn                                                                                                        | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                                        |

|                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kindersicherung                                                                                       | Ohne ECO-Funktion                                                 |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung               | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                      |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser   | Ohne Feuerlöscher                                                 |
| Komfortsitze vorn                                                                                     | Ohne Garagentoröffner                                             |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn                               | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                    |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                     | Ohne Head-Up Display                                              |
| Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen                                                              | Ohne Heckspoiler                                                  |
| Ladekantenschutz in Kunststoff                                                                        | Ohne integriertes Mautsystem                                      |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                    | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                 |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn                                                                           | Ohne Kindersitz                                                   |
| LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht                                                                | Ohne Ladedose                                                     |
| LED-Rückleuchten                                                                                      | Ohne Ladekabel                                                    |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                     | Ohne Lichtassistent                                               |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar                                      | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen  |
| Leuchtweitenregulierung                                                                               | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Linkslenker                                                                                           | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar                             | Ohne Sonnenschutzrollo                                            |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)                                                          | Ohne Sprachsteuerung                                              |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Motorenstart Standard                                                                                 | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Müdigkeitserkennung                                                                                   | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display                                              | Ohne Uhr                                                          |
| Multifunktionskamera                                                                                  | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                |
| Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen                                                      | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                       | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne       |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                       | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                  |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                 | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                          |
| Netztrennwand                                                                                         | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Nicht Heissland                                                                                       | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Normal-Lackierung                                                                                     | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)                  | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert                  | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"  |
| Ohne 2. Batterie                                                                                      | Radio                                                             |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                        | Radschrauben Standard                                             |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond                                                                | Radstand                                                          |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                    | Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn      |
| Ohne CD/DVD für Navigation                                                                            | Rechtsverkehr                                                     |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                           | Regensensor                                                       |
| Ohne Differenzialsperre                                                                               | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                                            | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                            |
|                                                                                                       | Reifendruck-Kontrollsystem                                        |

Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,  
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknauf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
 Sicherung  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und  
 höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der  
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Winterpaket

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Ersatz |          | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm      |

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Motor                            | Undichtigkeit        | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 2  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern                                                      |
| 3  | Kofferraumboden                  | Verschmutzt          | Reinigen                                                      |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung                           | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe               | Steinschlag                                    | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube                      | Steinschlag                                    | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Stoßfänger vorne                | Steinschlag                                    | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Stoßfänger vorne links          | Kratzer                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Stoßfängergitter vorne mitte    | Abweichend vom<br>Auslieferungszustand/-umfang | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Einstiegsschweller vorne links  | Kratzer                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 7  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 8  | Seitenwand hinten links         | Kratzer                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 9  | Heckklappenverkleidung          | Kratzer                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 10 | Tür hinten rechts               | Kratzer                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 11 | Bremsscheiben vorne             | Flugrost                                       | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 12 | Bremsscheiben hinten            | Flugrost                                       | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)                   | 183,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE072836

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(09.04.2026 11:24)      Merkantiler Minderwert bezieht auf die vorgefunden Nachlackierungen.


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10390365  
vom: 09.04.2026



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern





3 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





## 2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## 4 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## 5 - Stoßfängergitter vorne mitte - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)


|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Kommentar | Gitter vorn mangelhafte Passform. |
|-----------|-----------------------------------|





## 6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




9 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



11 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



12 - Bremsscheiben hinten - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

