



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0125824



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	8,0	l/100 km
Mittel:	-	6,8	l/100 km
Hoch:	-	6,4	l/100 km
Höchstwert:	-	8,5	l/100 km
Kombiniert:	-	7,4	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß

Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

Elektrische Reichweite Stadt:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC-gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

7. ohne Dachreling: 1968, 29. optional mit Geschw.-Begrenzung: 130/140

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: FAC
- Variante: BKFCITHX
0.2.1. Handelsbezeichnung: S9WRASAEAWQC
0.2.3. Kennungen: Tourneo Custom
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-V362_2019_00047-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: -
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls): -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: an der B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Im Radhaus, vorne rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WF03XXTTTG3NS62297

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 29.03.2022

mit dem in der am

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und

für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

J.B.

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung) (Unterschrift):
(Datum): 29.03.2022

HCGM1030 GK 1M220 HANV 1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -		
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert		
4.	Radstand:	2933	mm	
4.1.	Achsstöße 1-2/2-3/3-4:	2933	mm	
5.	Länge:	4972	mm	
6.	Breite:	2032	mm	
7.	Höhe:	2036	mm	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	2330	kg	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2528	kg	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	3190	kg	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1675/1640	kg	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5190	kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:			
18.1.	Deichselanhänger:	2100	kg	
18.3.	Zentralschleppanhänger:	2100	kg	
18.4.	Ungelenktem Anhänger:	750	kg	
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	112	kg	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	Ford		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	BK7PC		
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung		
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein		
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	NOVC-HEV		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe		
25.	Hubraum:	1995	cm ³	
26.	Kraftstoff:	Diesel/elekt. Energie		
26.1.		Einstoffbetrieb		
26.2.	(nur Zweitstufmotor)	-		
27.	Maximale Leistung	95,6/3250	kW at min ⁻¹	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	9,00	kW	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	7,2	kW	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	manuell		
28.	Getriebe (Typ):			
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen)	(1) 3,727 (2) 1,952 (3) 1,121 (4) 0,780 (5) 0,844 (6) 0,683		
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.		
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)			
29.	Höchstgeschwindigkeit:	(1) 4,429 (2) 4,429 (3) 4,429 (4) 4,429 (5) 3,263 (6) 3,263	km/h	
30.	Spurweite 1/2/3:	165	mm	
35.	Angebene Reifen-Feigenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifekategorie - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	215/60R17C 109/107T 7,0kx17Hx255,0 B C2		
36.	Anhänger-Brennschlüssel:	215/60R17C 109/107T 7,0kx17Hx255,0 B C2		
38.	Code des Aufbaus:	mechanisch		
40.	Farbe des Fahrzeug:	Orange		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	AF MPV		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4; 2, 2		
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	8 ;		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordeutzahl/Fahrgeräusch:	75 bei 2625 / 73	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)	
47.	Abgassum: Euro	6 AP		
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind			
47.1.1.	Prüfmasse:	2637	kg	
47.1.2.	Querschnittsfläche:	3,630	m ²	
47.1.2.1.	Vorausichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²	
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	201,25515	N	
47.1.3.1.	f ₀ :	0,00000	N / (km/h)	
47.1.3.2.	f ₂ :	0,06894	N / (km/h) ²	

47.2.	Fahrzyklus			
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:			
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{ds}):			3b
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:			-
48.	Abgasemissionen:			Ja
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	see 26.	715/2007, 2018/1832AP
				Petrol/Diesel
CO:	-	-	-	6
THC:	-	-	-	95,6
NMHC:	-	-	-	mg/km
NOx:	-	-	-	mg/km
THC + NOx:	-	-	-	47,3
NH3:	-	-	-	mg/km
Partikelmasse:	-	-	-	57,4
Partikelzahl:	-	-	-	ppm
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)	-	-	-	0,89
CO:	-	-	-	mg/km
NOx:	-	-	-	0,15
NMHC:	-	-	-	10 ³ /km
THC:	-	-	-	mg/kWh
CH4:	-	-	-	mg/kWh
NH3:	-	-	-	mg/kWh
Partikelmasse:	-	-	-	ppm
Partikelzahl:	-	-	-	mg/kWh
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	-	-	-	10 ³ /kWh
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):	-	-	-	0,500
Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	-	m ³
Partikelzahl:	-	-	-	114,4
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	-	mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	6,0
CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:	-	-	-	114,4
1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)	-	-	-	mg/km
NEPFZ-Werte CO ₂ -Emissionen	-	-	-	10 ³ /km
Innerorts:	-	-	-	6,0
Außerorts:	-	-	-	162
Kombiniert:	-	-	-	167
Gewicht, kombiniert:	-	-	-	g/km
NEPFZ-Werte Kraftstoffverbrauch	-	-	-	165
Innerorts:	-	-	-	g/km
Außerorts:	-	-	-	6,2
Kombiniert:	-	-	-	1/100 km
Gewicht, kombiniert:	-	-	-	6,3
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-	-	1/100 km
Prüftraktor (falls zutreffend)	-	-	-	6,3
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	-	-	-	1/100 km
Stromverbrauch (Gewicht, kombiniert)	-	-	-	-
Elektrische Reichweite	-	-	-	-
3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):	-	-	-	-
3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):	-	-	-	-
3.2. Gesamteinparungen von CO ₂ -Emissionen durch die Ökoinnovation(en):	-	-	-	-
3.2.1. Einsparungen durch NEPFZ (falls zutreffend):	-	-	-	Ja
3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	-	-	-	e5 27
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)	-	-	-	-
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen	-	-	-	g/km
Niedrig:	-	-	-	210
Mittel:	-	-	-	g/km
Hoch:	-	-	-	179
Höchstwert:	-	-	-	g/km
Kombiniert:	-	-	-	168
Gewicht, kombiniert:	-	-	-	g/km
	-	-	-	222
	-	-	-	g/km
	-	-	-	195
	-	-	-	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger hinten Rammschutzleiste rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger hinten Rammschutzleiste rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 22 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Sitzverkleidung zerkratzt




Bild 27 : Sitzverkleidung zerkratzt




Bild 28 : Kofferraumverkleidung zerkratzt



Bild 29 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 30 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 123 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2022	Letzte Zulassung	08.06.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Tourneo Custom 320 L1H1	Aufbauart	Kleinbus
Türen	5	Sitzplätze	8
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF03XXTTG3NS62297	Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / - / 1968 (mm)
Achsen / anetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3190 kg	HSN / TSN	8566 / BRY
Schlüssel-Nr.	20215125	Km-Stand abgelesen	47585
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Orange / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 109/107 T C	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T C	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	5 mm
2 links	215 / 60 R 17 109/107 T C	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 109/107 T C	Michelin / Agilis Cross Climate	A / O	7 mm
Ersatzrad		Goodyear / EfficientGrip Cargo	S / O	8 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Batterien, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Bodenbelag: Teppichboden, Bordcomputer, Dach, flach, Dachhimmel in Fahrerkabine und Fahrgastraum, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS), Fenster, 2. Reihe: Ausstellfenster in den Seitenscheiben, Fenster: Fenster 3. Reihe Fahrgastraum, fest, rechts und links, Fensterheber elektrisch vorn, Ford Easy Fuel, Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie, Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Haltegriff an B-Säule der Beifahrer-Seite, Handschuhfach mit Deckel abschließbar, Heckschwingtür mit beheizbarer Heckscheibe, Innenbeleuchtung vorn und hinten mit Verzögerungsschaltung, Klimaanlage vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenksäule, verstellbar, Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht, Paket: Style-Farb-Paket, Park-Pilot-System vorn und hinten, Partikelfilter: Dieselpartikelfilter, Radio: Audiosystem 19: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 Lite mit AppLink und DAB/DAB+, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder/Reifen: Reserverad, Stahlrad, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 10-Speichen-Design, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung, Schiebetür: Schiebetür, rechts und links, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Seitenschutzleisten, Kunststoff, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 2 Sitzreihen (3-3) (Trend), Sitze: Sitz-Paket 16A (Tourneo Custom), Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss, Verzurrösen 2, Wasserheizung hinten, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, leicht getönt, Zuheizung, elektrisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
C1DAB	Anhängevorrichtung
HNAAD	Diebstahl-Alarmanlage
HLNAB	Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent zusätzlich mit Fahrspurhalte-Ass.
GTDAC	Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv, inkl. Pre-Collision-Assist
G1EAB	Klimaanlage vorn und hinten
AD4AC	Lackierung: Metallic
ABSAJ	Paket: Sicht-Paket II
ICFAZ	Radio: Audiosystem 23: Ford Audiosystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und DAB/DAB+
D5PAF	Räder: Ganzjahresreifen (wintertauglich)
BBVAB	Sonnenschutzrollos
GZAAJ	Standheizung, programmierbar
B2GAE	Wärmeschutzverglasung, mittlerer Tönungsgrad der Seitenscheibe(n) der 2. Reihe
CBFAJ	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 26.03.2026 bei Kilometerstand 43.902
 bis Wartung verbleiben: 30.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 29, 30)
2. Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
3. Stoßfänger hinten Rammschutzleiste rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzverkleidung zerkratzt, (Bild 26, 27)
 Kofferraumverkleidung zerkratzt, (Bild 28)
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
 Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
 Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)

