



Mercedes-Bei

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner **Jörg Bartel** **Miriam Rückheim**
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): **Mercedes-Benz**
0.2. Typ: **F2B** Variante: **OHH7T2** Version: **FZAA152C**
0.2.1. Handelsbezeichnung: **GLA 200**

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: **IP-2019_1432-WDB-1**
0.2.3.2. ATCT Familie: **AT-247_282_4-WDB-1**
0.2.3.3. PEMS Familie: **E4-WDB-CC**
0.2.3.4. Roadload Familie: **RL-2018_0060-WDB-1**
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:
0.4. Fahrzeugklasse: **EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1**
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: **M1**
Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Säule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum (B3)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11. Herstellungsdatum: **14.04.2022**

mit dem in der am **23.02.2022** erteilten Genehmigung **e1*2007/46*1909*15**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart **14.04.2022**
(Ort) (Datum)
ppa. Bartel *M. Rückheim*

(Unterschrift) (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung) (Dienststellung)

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
- 5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
- Verbrauch Elektrische Energie
- Elektrische Reichweite
- Elektrische Reichweite innerorts
- 5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
- Verbrauch Elektrische Energie
- Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
- Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch
- Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4417*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1581*

Zu 35: A1/A2 215/60 R18 98H
M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 235/45 R20 96H M+S, 8Jx20 ET48;
A1/A2 235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,
7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2
235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	PZ	Vermerke des KBA
2222	APY	00054	6	

0122601316 Zulassungsbesch. gedruckt
4688015 226 GJ454948



0 1 - 2



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Motorhaube Delle



Bild 14 : Tür hinten links Lackabplatzung

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, Kratzern und kleinen Dellen an Karosserie und Karosserieanbauteilen auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Für den Zustandsbericht wurden nur die zur Schadenkalkulation benötigten Ausstattungsvarianten erfasst.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2022	Letzte Zulassung	22.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	GLA (BM 247)(02.2020->) / Aufbauart		Kombi
	GLA 200 AMG Line (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2477871J398446	HSN / TSN	2222 / APY
DAT Europa-Code®	015701587870004	DAT Marktindex	DE004 6294
Km-Stand abgelesen	29686	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 191	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL	S /O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL	S /O	7 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL	S /O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) MO FSL	S /O	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Brillenfach im Dachhimmel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Hinterachse: Vierlenker, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 6,5x17 (10-Speichen), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Radstand 2729 mm, Reifen 215/65 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, USB-Anschlüsse, Unterfahrschutz vorn und hinten (silber), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2215	Styling-Paket (AMG / Exterieur)
37603	Ambiente-Beleuchtung
2707	Ausstattungs-Paket: Business
15482	Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
13108	Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
4312	Fahrassistenten-Paket
24995	Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
36100	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
3846	Infotainment-Paket High-End
28901	Klimaautomatik (Thermotronic)
4198	Laderaum-Paket
33403	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
11000	Metallic-Lackierung
27300	Mittelarmlehne hinten
27007	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
2235	Night-Paket
3535	Park-Paket mit 360° Kamera
33609	Rücksitzbank verschiebbar
24205	Sound-System
2610	Spiegel-Paket
4107	Technik-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube Delle, drücken (Bild 13)
2. Tür hinten links Lackabplatzung
(schleifen, auslegen und polieren),
smart repair