




Matrícula:	5624-LZV	Kilometraje:	171433	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR7ECYHT2NJ691809	Fecha de puesta en circulación:	22/08/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES Spain
Marca:	CITROËN				
Modelo:	Berlingo				
Versión:	Citroen Talla M BlueHDi 100 S&S LIVE PACK monovolumen compacto 75kW 5P manual			Fecha de peritación:	6/04/2026 1:00:00
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	2.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	2.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 92 H				
Marca del neumático Del Iz	260	Neumáticos de verano: 205/60/16/92 H DELIZQ Hankook: 2 mm - TRASIZQ Hankook: 4 mm DELDER Hankook: 2 mm - TRASDER Hankook: 4 mm			
Marca del neumático Del Dcha	260				
Marca de neumático Tras Iz	260				
Marca del neumático Tras Dcha	260				



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Lunas eléctricas DEL	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Encendido Motor	Sí			Bandeja de maletero	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Radio multimedia	Sí
Vehículo rodando	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm asientos	5				

Núm reposacabezas	5	Documento de matriculación	No
Núm llaves	1		
Núm llaves mando a distancia	1		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Kit de reparación	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 06		

Ubicación **Type** **Tipo de reparación**



Interior Sucio Limpiar



Volante Gastado Reemplazar



Tarjeta De Matriculación Falta Importe



Llave de contacto Falta Importe



Indicador de avería / Testigo

Encendido

Control



Puerta Delant Iz

Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Del IZ

Rayado

Aceptable



Parabrisas

Esquirla

Reemplazar



Kit de pegamento de parabrisas

Necesario para instalar el acristalamiento

Importe



Aleta Del Dr

Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante DR

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Panel Tras Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Guarnic int IZ maletero

Rayado

Reemplazar



Guarnic int DER maletero

Rayado

Reemplazar



Brazo del limpiaparabrisas
Tras

Roto

Reemplazar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dn%2b08AehXOUiN17pf7asmgJ5QynqsT0jbWZwj6NC8Hrs%3d&language=es-ES