MACADAM








Volkswagen Taigo (UKL): 2BVR676

Vinnumber:	**WVGZZZCSZNY015793**	Versionname:	**Taigo Life Business 1.0TSi 110pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**8/04/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**113768**	Power Kw:	**81**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**5300.0**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**No Tow bar**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Winter tyres:	**205/60/16/96 H**			
	Fr.L.	**Fulda: 5,6 mm**	Fr.R.	**Fulda: 5 mm**
	Re.L.	**Fulda: 6,9 mm**	Re.R.	**Fulda: 7,5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.6**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**6.9**
Tyre profile depth RR	**7.5**
Tyre size FL	**205/60 R 16 96 H**
Tyre size FR	**205/60 R 16 96 H**
Tyre size RL	**205/60 R 16 96 H**
Tyre size RR	**205/60 R 16 96 H**
Tyre type FL	**Winter**
Tyre type FR	**Winter**
Tyre type RL	**Winter**
Tyre type RR	**Winter**
Tyre make FL	**2484**
Tyre make FR	**2484**
Tyre make RL	**2484**
Tyre make RR	**2484**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**
		Jack	**Yes**

Bonnet, Stone chip(s), Acceptable




Windscreen, Stone chip(s), Acceptable




Grille, Missing, Repair/replace (lump sum)





Door RL, Dent(s), Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Spot repair








Bumper trim R, Scratch(es), Acceptable






Door RR, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)





Onderhoudshistorie van: WVGZZZCSZNY015793

ALPHABET

Kenteken	2BVR676
Merk Model	Volkswagen Taigo Life Business 1.0TSi 110pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	4/8/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/9/25	90,366	bougie	Vervangen
4/9/25	90,366	distributieriem en spanner	Vervangen
4/9/25	90,366	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
4/9/25	90,366	klein materiaal	
4/9/25	90,366	luchtfilter	Vervangen
4/9/25	90,366	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
3/12/25	87,667	controle niveaus	Uitvoeren
3/12/25	87,667	klein materiaal	
3/12/25	87,667	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
3/12/25	87,667	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
3/12/25	87,667	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
4/8/24	60,120	airco systeem reiniging	Uitvoeren
4/8/24	60,120	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
4/8/24	60,120	klein materiaal	Uitvoeren
4/8/24	60,120	luchtfilter interieur	Vervangen
4/8/24	60,120	remvloeistof	Vervangen
4/8/24	60,120	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
4/8/24	60,120	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
4/8/24	60,120	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/24/24	56,309	controle niveaus	Uitvoeren
2/24/24	56,309	klein materiaal	
2/24/24	56,309	olie bijvullen	Bijvullen/-laden
2/24/24	56,309	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/29/23	41,257	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
1/31/23	28,948	Inspectie met olieververvanging (vast in	Uitvoeren
1/31/23	28,948	klein materiaal	
1/31/23	28,948	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
1/31/23	28,948	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/30/22	24,395	controle niveaus	Uitvoeren
12/30/22	24,395	olie bijvullen	Bijvullen/-laden