# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002586256 |
| **Besichtigt am:** | 30.07.2026 11:49 |
| **Berichts-Nr:** | 11104069 |
| **FIN:** | WAUZZZGY5NA083808 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | Limousine |
| **Hersteller:** | Audi |
| **Modell:** | A3 |
| **HSN / TSN:** | 0588 / BXN |
| **Erstzulassungsdatum:** | 24.08.2022 |
| **Laufleistung:** | 35.232 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Mythosschwarz Metallic |
| **Farbe Dach:** | Mythosschwarz Metallic |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 1.000 ccm |
| **Leistung:** | 81 kW (111 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 3 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 07.2027 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Keine |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 24.800 KM |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen
Licht-/Regensensor
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mild-Hybrid
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
Mittelarmlehne vorn
MMI Navigation plus mit MMI touch
MMI Radio plus
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Modul Boden hinten Ausführung 2
Motorabdeckung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Audi drive select
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne Belederung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne Einparkhilfe
Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-up-Display
Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Ohne Heckspoiler
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Lade-Dock
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Logoprojektion
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Vorkonditionierung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
Ottomotor
Räder der Serie
Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17
Räder, 5-W-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 225/45 R17 91Y
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Schalt-/Wählhebelknauf
Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Seitenschweller Standard
Serienfahrwerk
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Sitzheizung vorn
spezielles Typschild EU
Sportlimousine
Spurverlassenswarnung
Stabilisator vorn

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Konsens

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Verbundlenker-Hinterachse

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 6,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 5,5 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 6,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 Y | 5,5 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 5,5 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 5,5 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 4,5 mm |
| Pirelli | | | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 4,5 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirefit | Abgelaufen | Ersetzen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotflügel vorne rechts | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Zusätzliche Felge(n) | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Nein |
| **Vorschäden feststellbar:** | Nein |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Nein |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm) | 554,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | WAUZZZGY5NA083808<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gepflegter Allgemeinzustand |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Ausreichend |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Nein |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**


| | |
|---|---|
| (30.07.2026 11:48) | Komfortelektronik zum Zeitpunkt der Besichtigung i. O. |
| (30.07.2026 11:48) | Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden. |
| (30.07.2026 11:49) | Vorschäden s. GW-Übergabeprotokoll bzw. Vorgutachten. |
| (30.07.2026 11:49) | Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. |

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Zubehör - Sonderausstattung




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Kotflügel vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten




Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11104069
vom: 30.07.2026

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




### GEBRAUCHSSPUREN


1 - Kotflügel vorne rechts - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

| Kommentar | Vorschaden s. Vorgutachten, Instandsetzung mangelhaft |
|---|---|








Angaben zum Fahrzeug
1. Fahrzeugzustandsbericht
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
2. Fehlteile NEIN
3. Unfallschaden JA
4. Bereifung in Ordnung


2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

| Kommentar | Vorschaden s. Vorgutachten |
|---|---|








Angaben zum Fahrzeug
1. Fahrzeugzustandsbericht
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
2. Fehlteile NEIN
3. Unfallschaden JA
4. Bereifung in Ordnung