







Mercedes-Benz A-klasse 180 d Premium Plus
2020 - 85 kW / 116 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WIK1771031J214052
Eerste registratie	04-06-2020
APK geldig tot	12-06-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	116.880 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	23-06-2026
Definitieve kilometerstand	116.880 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.461
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	100
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	85 kW / 116 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	116.880 km	Ja

Opties & accessoires 11

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Armsteun voor
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeerhulp
- Schuif / open dak
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 1

- Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Sedan
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2025

Schades (18)

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

+kleurverschil.

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Schuurkrassen en vliegroest.

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Schuurkrassen.

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+eerder herstel.

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+vliegroestm

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Steenstag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 12 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
04-06-2020	Eerste toelating	
14-06-2022	Registratie datum goedkeuring	
15-06-2022	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
09-12-2022		Autobedrijf
09-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
12-06-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteruitrijcamera	airco automatisch	alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	armsteun achter	
armsteun voor	audio installatie	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem		
bestuurdersairbag	binnenspiegel automatisch dimmend	bots waarschuwing systeem	Brake Assist System		
buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektrisch inklapbaar	connected services	cruise control		
dimlichten automatisch	elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing	elektrisch glazen panorama-dak			
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen	Elektronisch Stabiliteits Programma	grootlichtassistent			
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless entry	keyless start	knie airbag(s)	LED dagrijverlichting
lendesteun(en) verstelbaar	matrix LED koplampen	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map + hard disk		
parkeer assistent	parkeersensor voor en achter	passagiersairbag	regensensor	rijstrooksensoren met correctie	
sfeerverlichting	sportstuur	spraakbediening	start/stop systeem	stuur multifunctioneel	
verkeersbord detectie	verlaagde carrosserie	volledig digitaal instrumentenpaneel	voorstoelen verwarmd	WiFi	
zij airbag(s) voor					

Extra foto's

