DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY6 SJ795914	Date d'immatriculation	18/07/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-362-SY	Odometre	14 768 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX









Eléments amovibles


Plage arrière	✔
Kit roue secours Complet	✖

Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Clef Plip	✔
Révision	✔
Forfait carburant	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.5 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Antibrouillard
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Commentaires	-

5



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Dommages intérieurs

6



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Commentaires	-

Autres dommages

7

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.5 Mm