

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: GS-RO 11

Auftraggeber		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer		E-Mail
	Straße	Plz	Ort
	Baumuster / Seegangs...		Auftrag-Nr Gg. / GF NR
	Kundenkonto		
Umsatzsteuer	\$25a	Steuernummer	
nein	ja		

Fahrzeugdaten	Hersteller	Typ	Modell		
	Mercedes-Benz	GLC GLC 250 d 4Matic	GLC 250 d EU6, d AMG Line 4Matic,..		
	VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	WDC2539091F383465	Sport-Utility-Vehicle	5	Diesel	1313/EWP
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)
	GS-RO 11	11.07.2018	k. A.	2	150 kW
	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU		
	4	2143	02/27		
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)	Energieeffizienzklasse	CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)
	0,00 %	0,00 %	0	B	161 (NEFZ)
Gesamtfahrh. lt. Halter	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
110.000 km	110.400 km	114.000 km	nein	09/25	105.726 k..
Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD in Tagen	nächster KD (km)	
DIAMANTSILBER - METALLICLACK	metallic	nein	-124	k. A.	
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung				
nicht vorhanden	Lt. Ölschild				
Polster	Polsterfarbe	Getriebe	Schadstoffk.		
Stoff / Ledernachbildu..	Schwarz	Getriebe Automatik - (..	Euro6		
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden				
Unbekannt	ja				

Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein
-----------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------

Ausstattung	<b>Serienausstattung:</b>		
	Adaptives Bremslicht	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
	Aktive Motorhaube	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe	Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent	Brillenfach im Dachhimmel integriert	
Design- und Ausstattungslinie AMG Line	Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterster..	Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistent-System: Agility Select / Dynam..	Fahrassistent-System: Attention-Assist (Müdi..	
Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem m..	Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Fernentriegelung Heckdeckel	Feststellbremse elektrisch	Getränkehalter vorn	
Getriebe Automatik - (9-Stufen)	Harnstofftank (AdBlue), vergrößert	Heckleuchten LED	
Infotainment-System: Mercedes me connect	Infotainment-System: Remote Online	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)	Knieairbag Fahrerseite	
Kopf-Airbag-System (Windowbag)	Lenkrad (Leder)	Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	
Mercedes-Benz Notrufsystem	Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	Radstand 2873 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem	Reiserechner	Rücksitzlehne geteilt / klappbar	
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Scheibenwischer mit Regensensor	
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag (Sidebag) vorn	Sitz vorn links elektr. verstellbar	
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß)	
Stoßfänger Wagenfarbe	Tempomat	Wärmeschutzverglasung	
Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsg..	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung:</b>			
Ambiente-Beleuchtung	Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- un..	Keyless Go Startanlage	
Kraftstofftank: vergrößert	LM-Felgen 8,5x20 (AMG, Vielspeichen, schwa..	Metallic-Lackierung	
Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	Panorama-Schiebedach	Park-Paket	
Scheibenwaschanlage beheizt	Scheinwerfer LED High Performance	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	
Seitenscheiben vorn Akustikglas	Sitz-Komfort-Paket	Sitzheizung vorn	
Smartphone integriert	Spiegel-Paket	Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MA..	
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Tel..			
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt:		
	- Gültig bis 17.02.2026 - Gültig bis 114000 km		

Auftraggeber: Carsten Olszewski, KFZ-ID:129450  
KFZ angelegt: 03.02.2026 - 09:31:51  
Bewertung: Carsten Olszewski 03.02.2026 - 10:38:16  
Kalkulation: nicht zutreffend  
Nachbewertung: nicht zutreffend  
Seite 1/4

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden  
 Kennzeichen: GS-RO 11

Vorschäden	<b>Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):</b>				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja
----------------	-----------------

<b>Optischer Zustand</b>													
	<table border="0"> <tr> <td>Fondseite links - Delle - entfernen</td> <td style="text-align: right;">160,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fondseite rechts - verdellt / verkratzt - instandsetzen u..</td> <td style="text-align: right;">1.535,25 €</td> </tr> <tr> <td>Stoßfänger hinten Abschürfungen - inst., lackieren</td> <td style="text-align: right;">1.133,65 €</td> </tr> <tr> <td>Stoßfänger vorne - Steinschlag - smart Repair</td> <td style="text-align: right;">120,00 €</td> </tr> <tr> <td>Tür hinten rechts - verdellt / verkratzt - instandsetzen u..</td> <td style="text-align: right;">787,75 €</td> </tr> <tr> <td><b>Zwischensumme</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.736,65 €</b></td> </tr> </table>	Fondseite links - Delle - entfernen	160,00 €	Fondseite rechts - verdellt / verkratzt - instandsetzen u..	1.535,25 €	Stoßfänger hinten Abschürfungen - inst., lackieren	1.133,65 €	Stoßfänger vorne - Steinschlag - smart Repair	120,00 €	Tür hinten rechts - verdellt / verkratzt - instandsetzen u..	787,75 €	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.736,65 €</b>
Fondseite links - Delle - entfernen	160,00 €												
Fondseite rechts - verdellt / verkratzt - instandsetzen u..	1.535,25 €												
Stoßfänger hinten Abschürfungen - inst., lackieren	1.133,65 €												
Stoßfänger vorne - Steinschlag - smart Repair	120,00 €												
Tür hinten rechts - verdellt / verkratzt - instandsetzen u..	787,75 €												
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.736,65 €</b>												

**Bemerkung zum optischen Zustand:**  
 Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt und teilweise eingefroren Die Karosserie, sowie die Verglasung konnten nicht zu 100% geprüft werden. Folgekosten sind möglich.

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<b>Technischer Zustand</b>	
Inspektion - Jahresinspektion fällig - durchführen	500,00 €
Zwischensumme	<b>500,00 €</b>

**Bemerkung zum technischen Zustand:**  
 Die genannten Kosten für den Service, betreffen nur die Grundwartung. Zusatzarbeiten sind Exklusive. Folgekosten möglich.  
  
 Die Reparaturhistorie, sowie das Vertragswesen lagen zum Prüfzeitpunkt nicht vor. Eine Überprüfung der Ausstattung war nur bedingt möglich. Es können Folgekosten entstehen.

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 255/45 R20105W	VL 6,00 mm (Continental)	VR 6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten 255/45 R20105W	HL 6,00 mm (Continental)	HR 6,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)
	Bemerkung		

**Gebrauchtfahrzeugbewertung**

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

Kennzeichen: GS-RO 11

<b>Endbetrag</b>	
Optischer Zustand	3.736,65 €
Technischer Zustand	500,00 €
Endbetrag (Netto)	<b>4.236,65 €</b>
19 % Mehrwertsteuer	<b>804,96 €</b>
<b>Endbetrag (Brutto)</b>	<b>5.041,61 €</b>