

Ford Transit Connect 1.5 EcoBlue L1 Trend
2020 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WF0RXXWPGRLB72075
Eerste registratie	02-03-2020
APK geldig tot	02-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	97.294 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	05-08-2026
Definitieve kilometerstand	97.294 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 2

- Airco
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Digitaal onderhoud
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 97.294 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2025

Schades (8)

Andere - Andere

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
Gedeukt

Schade banden / velgen - Band / velg
rechtsvoor

Soort schade
Velgschade
Oplossing
-



Omschrijving
Beschadigd

Schade exterieur - Achter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Gekrast

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Vervuild

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt



Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Gedeukt

Exterieur opmerking

5 gemelde schade

-

Banden en velgen opmerking

1 gemelde schade

-

Interieur opmerking

1 gemelde schade

-

Technisch opmerking

0 gemelde schade

-

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
18-02-2020		Importeur
02-03-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
27-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
02-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- betonplex in laadruimte
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- bumpers in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- lendesteun(en) verstelbaar
- mistlampen voor
- radio
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- tussenschot volledig
- verwarmde voorruit
- zijschuifdeur rechts

