

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	136	----	----	6.0	----	----
Extra-urban conditions	95	----	----	4.1	----	----
Combined	109	----	----	4.8	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions		Fuel consumption: [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	160	----	----	7.0	----	----
Medium	121	----	----	5.3	----	----
High	108	----	----	4.8	----	----
Extra High	129	----	----	5.7	----	----
Combined	125	----	----	5.5	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5.5JX15 ET40;

##185/65 R15 88V#5.5JX15 ET40:##195/55 R16 91V XL#6.5JX16 ET47.##195/55 R16 91V

XL#6.0JX16 ET45:##215/40 R18 89W XL#7.0JX18 ET51.##215/45 R17 91W XL#7.0JX17 ET5

1;##185/60 R16 86H M+S#6.5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6.0JX16 ET45;##

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

SEAT

KJ

BDLAC

FM5SFM5DF00848I2A1CAEA8H

IBIZA

IP-MQB27ZZ_A0_0529-VSS-1

AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1

09-VSS-715W_KJ_DLAC_FM5_A_B-000

RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1

PR-VW_00219_00_000-WVW-1

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right B-pillar, glued or bonded

In the engine compartment, right

VSSZZZKJZNR105080

2022-04-25

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*36 issued on 2022-01-26 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-04-25

Martorell, 2022-04-25

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKJZNR105080

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position): Interconnection of powered axles:	1 Axle 1 -----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2548
4.1.	Axle spacing [mm]:	2548
5.	Length [mm]:	4059
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1444
13.	Mass in running order [kg]:	1171
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1190
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1585
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	850 / 785
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2585
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	580
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	50
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	70.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	manual
28.1.	Gear	1 2 3 4 5
28.1.	Gearbox ratios:	3.769 1.955 1.281 0.881 0.673
28.1.2.	Final drive ratio:	3.933 3.933 3.933 3.933
28.1.2.	Total gear ratios:	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	186

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1499 / 1479

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 215/45 R17 91W XL / 7.0JX17 ET51 / C / C1
Axle 2: 215/45 R17 91W XL / 7.0JX17 ET51 / C / C1

36. Trailer brake connections:

38. Code for bodywork:

AB

40. Colour of vehicle:

GREY

41. Number and configuration of doors:

5 / e. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver):

5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:

42.3. Number of wheelchair user accessible position:

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]:

72.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]:

66.00

Exhaust emission level:

EURO 6 AP

Parameters for emission testing of Vind:

47. Exhaust emission level:

EURO 6 AP

47.1. Test mass [kg]:

1263

47.1.2. Frontal area [m²]:

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]
97.192905	0.514000	0.029478

47.2. Driving cycle:

3b

47.2.1. Driving cycle class:

3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{asd}):

47.2.3. Capped speed:

no

48. Exhaust emissions:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	226.3	31.8	28.6	40.5	-----	-----	1.1200	0.38E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:

NO_x [mg/km]

48.2. Declared maximum RDE values (if

NO_x [mg/km]

60.0

Complete RDE trip:

60.0

6.00 E11

Urban RDE trip:

60.0

6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	VSSZZKJZNR105080
Typbezeichnung	IBIZA 1.0 TSIFR 5T70 D165G
Datum der Auslieferung	2022-06-29
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-11-19
Laufleistung	40837 km
Auftragsnummer	2025008955
Durchgeführt von	Senne
Autorhaus Senne GmbH & Co. KG Barsinghausen Volkswagen Service Partner Autorisierter Service Partner Pannenhilfe: 124 / 45128	Rehrbrinkstraße 8
	30890 Barsinghausen
	Deutschland
	Ja
Bis zum Ende des ursprünglichen Versicherungszeitraums bzw. d	
Verlängerungszeitraums, sofern dieser gilt	
Inspektion	
Datum	2024-08-05
Laufleistung	22286 km
Auftragsnummer	2024005812
Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter

Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Füllflasche 02/2026 abgelaufen



Bild 16 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 17 : Frontscheibe, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.06.2022	Letzte Zulassung	28.06.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 TSI S&S Fast Lane FR Pro	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZNR105080	HSN / TSN	7593 / ANG
Schlüssel-Nr.	10192874	Km-Stand abgelesen	46754
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Grau / Metallic / Grey
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	7 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	7 mm
2 links	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	7 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.02.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Brilliant Schwarz, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Dekoreinlagen "Cold Metal", Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fahrwerk: Sportfahrwerk "FR", Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Getränkehalter, 2 vorne, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Karosserie verzinkt, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Navigationszubehör: MAPCARE für Navigationssystem inkl. Navigationsdaten Europa, Nebelscheinwerfer, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket XL für Navigationssystem, Paket: Klima-Komfort, Paket: Rundumsicht, Paket: Winter, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: Media-System mit Navigationssystem 9,2", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 7 J x 17 "Dynamic 20/2", Räder: Reifenkontrollanzeige, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Schaltknauf in Leder, Scheibenbremsen hinten, Schlüssellooses Schließ- und Startsystem Kessy, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textileinlagen in der Türverkleidung, vorne, Türgriffe in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe, vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre elektronisch, Wireless Charger, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 19.11.2025 bei Kilometerstand 40.837
bis Wartung verbleiben:	5.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Füllflasche 02/2026 abgelaufen, erneuern (Bild 15)
2. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)
4. Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 20)
Frontscheibe, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 17)