

EC Certificate of Conformity



Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): SE,
- 0.2. Type: KN
- Variant: XDNNAX1
- Version: AD7MAD7GC0064BIML761BBB
- Commercial name: TARRACO
- 0.2.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37AS_B1_0821-VSS-1
- 0.2.3.1. ATCT family's identifier: AT-5QA_0V_0223_000-VSS-1
- 0.2.3.2. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KN_DNNA_AD7_B-000
- 0.2.3.3. Roadload family's identifier: RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
- 0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
- 0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier: PR-AU_00109_00_000-WVW-1
- 0.2.3.6. Evaporative test family's identifier: EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1
- 0.2.3.7. Vehicle category: M1
- 0.4. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A. Autovia A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
- 0.5.

- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right B-pillar, glued or bonded
- Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
- Vehicle identification number: VSSZZZKNZNW010325
- 0.10. Date of manufacture of the vehicle: 2022-05-31
- 0.11.

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/45*6666*26 issued on 2022-02-14 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-05-31

Martorell, 2022-05-31

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKNZNW010325

- 49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
- 1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	196	----	----	8.6	----	----
Extra-urban conditions	140	----	----	6.1	----	----
Combined	160	----	----	7.0	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

- 2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

- 3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

- 3.1. General code of the eco-innovation(s):

- 3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

- 3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol 0.93

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

- 4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	235	----	----	10.4	----	----
Medium	189	----	----	8.3	----	----
High	165	----	----	7.3	----	----
Extra High	190	----	----	8.4	----	----
Combined	188	----	----	8.3	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

- 51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+110 kg##N
O 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET4
0,##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38,##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41,##235/50 R19 99V#
7,0JX19 ET43,##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43,##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38,##255
/45 R19 100V#8,5JX19 ET38,##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40,##215/65 R17 99H M+S
#6,5JX17 ET38,##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43,##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 E
T43,##

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position): Interconnection of powered axles:	2 Axle 1/2 front-rear axle gear box-cardan shaft non-automated
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1791
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1929
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2440
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1160 / 1330
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4840
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2400
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DNN
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	4, in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1984
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	140.00 / 4200
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	automatic
28.1.	Gear	-----
28.1.1.	Gearbox ratios:	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-----
	Total gear ratios:	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	210
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568

Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 255/40 R20 101V / 8.5JX20 ET38 / B / C1
Axle 2: 255/40 R20 101V / 8.5JX20 ET38 / B / C1

Trailer brake connections:

Code for bodywork:

Colour of vehicle:

Number and configuration of doors:

Number of seating positions (including the driver):

Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

Number of wheelchair user accessible position: ---

Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]:

Drive-by [dB(A)]:

Exhaust emission level:

Parameters for emission testing of Vind:

Test mass [kg]:

Frontal area [m²]:

Road load coefficients

47.1.3.0.10 [N]	47.1.3.1.11 [N/(km/h)]	47.1.3.2.12: [N/(km/h)²]
171.045978	0.753000	0.040123

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f _{dec}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
178.0	19.2	16.9	16.1	-----	-----	-----	0.0200	0.22E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹):

48.2. Declared maximum RDE values (if

Complete RDE trip:	NO _x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11
	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Motorraum, Tierversiss



Bild 14 : Motorraum, Tierversiss



Bild 15 : Motorraum, Tierversiss

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 185 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.08.2022	Letzte Zulassung	02.08.2022
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Tarraco 2.0 TSI 4Drive OPF DSG FR
Aufbauart	Geländewagen	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKNZNW010325
HSN / TSN	7593 / AOQ	Schlüssel-Nr.	40852148
Km-Stand abgelesen	46302	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Oryx white mother-of-pearl eff (OK1) / Perlmutteffekt	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	8 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	8 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	8 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Pirelli / Scorpion Verde	S / O	8 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Allradantrieb 4Drive, Ambientebeleuchtung (einfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Alcantara, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Exclusive II", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PGR	Anhängervorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
PCY	Gepäcktrennnetz
	Lackierung: Exclusive
ZN2	Navigationssystem mit 9,2" Farb-Touch-Screen
P7P	Paket: 7-Sitzer-Paket
P23	Paket: DYNAMIC (FR)
PDG	Paket: Fahrassistent-Paket M
PW1	Paket: Winter (XPERIENCE, FR)
PTA	Panorama-Glas-Schiebedach, elektrisch inkl. Sonnenschutzjalousie
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem
PB2	Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole
PG6	Räder: Reserverad als Notrad

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 22.800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. HU Bericht fehlt, erneuern
2. Motorraum, Tierverbiss, erneuern (Bild 13, 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Service Nachweise