

Audi A6 Avant 2.7 TDI Pro Line Business
2007 - 132 kW / 180 PK - Diesel - Handgeschakeld - • Ingeruild |
Beschikbaar | 24

Kenteken	
Chassisnummer	WAUZZZ4F57N125568
Eerste registratie	07-03-2007
APK geldig tot	24-02-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	310.753 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	31-08-2026
Verwachte kilometerstand	311.365 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	2.698
Aantal cilinders	6
Euroklasse	Euro 4
CO2 emissie (g/km)	189
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 8

- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

- Volledig onderhouden
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar 2007	Vermogen 132 kW / 180 PK	Brandstof Diesel
Transmissie Handgeschakeld	Kilometerstand 310.753 km	BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Blauw
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (12)

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
En deuk

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
DLT
Oplossing
-



Omschrijving
Deuk en kras

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
07-03-2007	Eerste toelating Datum deel IA / I	Overig zakelijk
29-09-2010		Autobedrijf
30-09-2010		Autobedrijf
26-02-2013		Particulier
06-10-2017	Laatste tenaamstelling	Particulier
24-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- airco automatisch
- alarm klasse 3
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio-navigatiesysteem
- autotelefoon voorbereiding
- bagage-scheidingsnet
- bestuurdersairbag
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- CD-wisselaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dakrails
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- lichtmetalen velgen 16"
- mistlampen voor
- passagiersairbag
- regensensor
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- zij airbag(s) voor

