

Hyundai

HYUNDAI TUCSON (NX)(12.2020->) TREND LINE PLUS MILD-HYBRID 2WD MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,6 LTR. - 110 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAJD81BGPJ354904



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 14/07/2023	Laufleistung 84564 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1598 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Navigationssystem	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Dachreling
Dachspoiler	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)	Kombiinstrument digital mit Panorama-Display (Curved)
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth	Frontscheibe Verbundglas
Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Getränkehalter hinten

Abstandsregelung	Gurtstraffer	Heckleuchten LED
Getränkehalter vorn	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Heckscheibe heizbar	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Isfix-Aufnahmen für Kindersitz	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenkrad heizbar	Lenkrad mit Multifunktion
Lenkrad (4-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch
Motor 1,6 Ltr. - 110 kW T-GDI Mild-Hybrid	Radstand 2680 mm	Reifen-Reparaturkit
Radioempfang digital (DAB+)	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Reifendruck-Kontrollsystem	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	Matrix-LED-Scheinwerfer
Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Servolenkung	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor (an Lenksäule)
Service-System: Remote Services	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Start-Stop-Knopf	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Stoßfängerblende hinten unten, verchromt / geriffelt	Tagfahrlicht LED
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
Control-Display mit Farbmonitor (10,2 Zoll)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)	Verglasung getönt
USB-Anschluss im Fond	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperr (elektronisch)
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Wireless SmartLink	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Winter-Paket		

Optional

Mica-Lackierung

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026

Versanddatum
20/05/2026















Mechanisch









Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Sauberkeit außen	⊗ Verschmutzt
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK	Sauberkeit innen	⊗ Verschmutzt
Dichtheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Abschlepphaken / -	Fehlt	Ersetzen
002	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen

003	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen
004	Bordwerkzeug / -	Fehlt	Ersetzen
005	Sauberkeit außen	Verschmutzt	Reinigen
006	Sauberkeit innen	Verschmutzt	Reinigen
 			
007	Felge / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
009	Tür / Hinten Links	Delle	Reparieren
  			
010	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Reparieren
  			
011	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
012	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Ersetzen
 			
013	Laderaum / -	Abgewetzt	Akzeptabel
014	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Ersetzen
   			
015	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Akzeptabel

016	Türeinstieg / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
017	Säulenverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
018	Tür / Hinten Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren
			
019	Tür / Vorne Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren
			
			
020	Kotflügel / Vorne Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren
			
			
021	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Lackieren
			

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abschlepphaken | <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch | <input type="checkbox"/> Hutablage |
| <input type="checkbox"/> Reifenreparatur-Kit komplett | <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck |
| <input type="checkbox"/> Werkzeugsatz | | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	4 mm
Hinten Links	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	235 / 50 / 19 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte




Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sauberkeit innen / Verschmutz



Sauberkeit innen / Verschmutz



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert




Tür / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Kotflügel / Vorne Rechts / Schlecht Repariert



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer