

Jeep

JEEP CHEROKEE (KK)(05.2008->12.2011) SPORT MOTOR 2,8 LTR. - 130 KW CRD KAT 5-TÜRIG

VIN: 1J8GNE8509W507190



Beschreibung

|                                    |                  |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Kennzeichen                        | Zulassungsdatum  | Laufleistung |
| -                                  | 22/10/2009       | 212586 km    |
| Farbe                              | Jahr             | Polster      |
| Brilliant Black Crystal Pearl Coat | 2008             | -            |
| Anzahl der Türen                   | Anzahl der Sitze | Generation   |
| 5                                  | 5                | -            |
| Karosserietyp                      | Fahrzeugtyp      | Hubraum      |
| SUV                                | PKW              | 2777         |
| Getriebe                           | Motortyp         | Kraftstoff   |
| Automatisch                        | Verbrennung      | Diesel       |
| Anzahl Gänge                       | Max. Leistung    |              |
| 5                                  | 130 KW           |              |

Mechanisch

Detected issues

|                        |      |           |      |
|------------------------|------|-----------|------|
| Motor / Geräusch       | ✓ OK | Dichtheit | ✓ OK |
| Abgasanlage / Klarheit | ✓ OK |           |      |

Mängel

| #   | Element              | Defekt    | Korrektur  |
|-----|----------------------|-----------|------------|
| 001 | Bordmappe / -        | Fehlt     | Ersetzen   |
| 002 | Ersatzschlüssel / -  | Fehlt     | Ersetzen   |
| 003 | Serviceheft / -      | Fehlt     | Ersetzen   |
| 004 | Felge / Hinten Links | Abgewetzt | Akzeptabel |



005

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



006

Kotflügelverbreiterung / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



007

Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



008

Scheinwerfer / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



009

Scheinwerfer / Vorne Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel




010

Motorhaube / -

Delle

Akzeptabel



011

Tür / Vorne Links

Delle

Akzeptabel



012

Türzierleiste / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



013

Kotflügelverbreiterung / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



014

Kotflügel / Hinten Links

Rost

Akzeptabel



015

Stecker Anhängerkupplung / -

Gebrochen



Ersetzen





|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 016                                                                                                                                                                                                                                                          | Wischerarm / Hinten            | Gebrochen   | Ersetzen   |
|                                                                                            |                                |             |            |
| 017                                                                                                                                                                                                                                                          | Heckklappe / Kofferraumtür / - | Abgewetzt   | Lackieren  |
|                                                                                            |                                |             |            |
| 018                                                                                                                                                                                                                                                          | Stoßfänger / Hinten            | Kratzer     | Akzeptabel |
|                                                                                            |                                |             |            |
| 019                                                                                                                                                                                                                                                          | Türzierleiste / Hinten Rechts  | Kratzer     | Akzeptabel |
|    |                                |             |            |
| 020                                                                                                                                                                                                                                                          | Kotflügel / Hinten Rechts      | Delle       | Akzeptabel |
|                                                                                        |                                |             |            |
| 021                                                                                                                                                                                                                                                          | Dach / -                       | Rost        | Akzeptabel |
|                                                                                        |                                |             |            |
| 022                                                                                                                                                                                                                                                          | Windschutzscheibe / -          | Steinschlag | Akzeptabel |





|     |              |       |              |
|-----|--------------|-------|--------------|
| 023 | Dach / Vorne | Delle | Smart Repair |
|-----|--------------|-------|--------------|



|     |                    |           |            |
|-----|--------------------|-----------|------------|
| 024 | Sitz / Vorne Links | Abgewetzt | Akzeptabel |
|-----|--------------------|-----------|------------|



|     |                            |         |            |
|-----|----------------------------|---------|------------|
| 025 | Türeinstieg / Hinten Links | Kratzer | Akzeptabel |
|-----|----------------------------|---------|------------|



### Fehlteile/Zubehör

- |                                                                |                                                               |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bordmappe                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad                 | <input type="checkbox"/> Ersatzschlüssel              |
| <input type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit                       | <input type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit              | <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kugelkopf Anhängerkupplung | <input type="checkbox"/> Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Reifenreparatur-Kit komplett |
| <input type="checkbox"/> Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)  | <input type="checkbox"/> Serviceheft                          | <input type="checkbox"/> Wagenheber                   |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck                           |                                                               |                                                       |

### Hauptreifensatz

|               |          |                        |        |
|---------------|----------|------------------------|--------|
| Vorne Links   | SEMPERIT | 235 / 65 / 17 / Sommer | 6.4 mm |
| Vorne Rechts  | SEMPERIT | 235 / 65 / 17 / Sommer | 6.5 mm |
| Hinten Links  | SEMPERIT | 235 / 65 / 17 / Sommer | 6.5 mm |
| Hinten Rechts | SEMPERIT | 235 / 65 / 17 / Sommer | 6.5 mm |

## Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne





Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Fehlteile/Zubehör / Kugelkopf Anhängerkupplung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts





Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Links / Kratzer





Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Links / Abgewetzt



Scheinwerfer / Vorne Links / Abgewetzt



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Abgewetzt



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Abgewetzt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türzürleiste / Hinten Links / Kratzer





Türerleiste / Hinten Links / Kratzer



Türerleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelverbreiterung / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Kotflügel / Hinten Links / Rost



Stecker Anhängerkupplung / - / Gebrochen



Stecker Anhängerkupplung / - / Gebrochen



Wischerarm / Hinten / Gebrochen



Wischerarm / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer





Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kofflülge / Hinten Rechts / Delle



Kofflülge / Hinten Rechts / Delle



Dach / - / Rost



Dach / - / Rost



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Dach / Vorne / Delle



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt





Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer