


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARNASAA3 R3080529	Erstzulassung	17.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	21 821 km
Modell	TONALE 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT VELOCE	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile









Fahrzeugdokumente / Schlüssel







Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ersatzschlüssel	✗
Inspektion	✗

Reifen




Außenschäden

1		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	0,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
			-	Pauschale	45,00€		
2		Bauteil	Ganzjahresreifen 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	220,00€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	241,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
			-	Pauschale	107,00€		
4		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	80,00€		
5		Bauteil	Dachholm	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	80,00€		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	141,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,10		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	99,00€		
			-	Pauschale	-		
7		Bauteil	Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	90,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	90,00€		
			-	Pauschale	-		
8		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	88,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	81,00€		
			-	Pauschale	-		

9		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	107,00€		
10		Bauteil	Ganzjahresreifen 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	220,00€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	241,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	36,00€		
				Pauschale	50,00€		
13		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	107,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	107,00€		
14		Bauteil	Ganzjahresreifen 20"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	220,00€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	241,00€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	91,00€	Nettokosten	235,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	144,00€		
				Pauschale	-		

Innenschäden

11		Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		

16	Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	111,79€
	Position		- Reparaturkosten	7,00€	Nettokosten	118,79€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

17	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	153,00€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		

Anmerkungen

Fehlermeldungen prüfen

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	2.174,79€
---------------------	------------------