

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 320 I M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 135 KW 5-TÜRIG


VIN: WBA21FY040FU97819



Beschreibung

|                                             |                                                 |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                             | <b>Zulassungsdatum</b><br>30/04/2025            | <b>Laufleistung</b><br>68262 km |
| <b>Farbe</b><br>SKYSCRAPER GRAU<br>METALLIC | <b>Jahr</b><br>2024                             | <b>Polster</b><br>-             |
| <b>Anzahl der Türen</b><br>5                | <b>Anzahl der Sitze</b><br>5                    | <b>Generation</b><br>-          |
| <b>Karosserietyp</b><br>Kombi               | <b>CO2</b><br>170                               | <b>Hubraum</b><br>1998          |
| <b>Getriebe</b><br>Automatisch              | <b>Motortyp</b><br>Verbrennung                  | <b>Kraftstoff</b><br>Benzin     |
| <b>Anzahl Gänge</b><br>8                    | <b>Antriebsstrang</b><br>Hinterradantrieb (RWD) | <b>Max. Leistung</b><br>135 KW  |

Mängel

| #                                                                                                                                                                                                                                                                     | Element               | Defekt      | Korrektur  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                   | Windschutzscheibe / - | Steinschlag | Akzeptabel |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                   | Motorhaube / -        | Kratzer     | Reparieren |
| <div></div> |                       |             |            |
| 003                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stoßfänger / Vorne    | Kratzer     | Lackieren  |
| <div></div>                                                                                     |                       |             |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| 004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kamera / Vorne                                  | Gebrochen | Ersetzen   |
|                                                                                                                                                                          |                                                 |           |            |
| 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abdeckung Abschleppöse / Vorne<br>Lackiert : Ja | Fehlt     | Ersetzen   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |           |            |
| 006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tür / Hinten Links                              | Delle     | Reparieren |
|     |                                                 |           |            |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wischerarm / Hinten                             | Gebrochen | Ersetzen   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |           |            |
| 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stoßfänger / Hinten                             | Kratzer   | Lackieren  |
|                                                                                  |                                                 |           |            |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tür / Hinten Rechts                             | Delle     | Reparieren |
|                                                                                  |                                                 |           |            |

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |          |                        |      |
|---------------|----------|------------------------|------|
| Vorne Links   | GOODYEAR | 225 / 50 / 17 / Winter | 6 mm |
| Vorne Rechts  | GOODYEAR | 225 / 50 / 17 / Winter | 6 mm |
| Hinten Links  | GOODYEAR | 225 / 50 / 17 / Winter | 5 mm |
| Hinten Rechts | GOODYEAR | 225 / 50 / 17 / Winter | 5 mm |

Kommentar

## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer




Motorhaube / - / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kamera / Vorne / Gebrochen



Kamera / Vorne / Gebrochen



Abdeckung Abschleppöse / Vorne / Fehlt



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Wischerarm / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle