

Ford

TRANSIT 2.0 ECOBLUE 96 KW (130 CV) FT 350 L3H3 VAN N1 2TON

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0EXXTTREPC37483



Descripción

Matrícula 2048MGV	Fecha de matriculación 16/05/2023	Kilometraje 111631 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 4	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	Desplazamiento de motor 1997 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 6	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 29/06/2026	Fecha de peritación aprobada 30/06/2026
---	--	---

Mecánica






Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero izquierdo	Roto	Sustitución



002	Techo / Delantero	Abolladura	Reparar
			
003	Antena completa / Delantero izquierdo	Roto	Sustitución
			
004	Pegatina / - Tipo de pegatina : Colección completa	Pegatina	Eliminar
			
005	Moldura de paragolpes / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			
006	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
007	Placa de cubierta del gancho de remolque del parachoques / Delantero	Faltante	Sustitución



008 Moldura de aleta / Delantero Izquierdo

Roto

Sustitución



009 Embellecedor de rueda / Delantero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Faltante

Sustitución



010 Embellecedor de rueda / Delantero Derecho
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Faltante

Sustitución



011 Piloto del intermitente / Izquierda

Roto

Sustitución



012 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



013 Panel lateral / Izquierda

Abolladura

Reparar



014 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



015 Moldura de aleta / Trasero Izquierdo

Ralladura

Pintar



016 Embellecedor de rueda / Trasero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Faltante

Sustitución



017 Paragolpes / Trasero

Abolladura

Reparar



018 Paragolpes / Trasero Izquierdo

Rayado

Pintar









019 Paragolpes / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



020	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
021	Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo	Roto	Sustitución
			
022	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
023	Embellecedor de rueda / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Faltante	Sustitución
			
024	Aleta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
			
025	Moldura de aleta / Trasero Derecho	Faltante	Sustitución
			
026	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar



027 Door moulding trim / Trasero Derecho

Faltante

Sustitución



028 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



029 Piloto del intermitente / Derecha

Roto

Sustitución



030 Poste de techo A / B / C / Derecha

Abolladura

Reparar



031 Techo / -

Abolladura

Reparar



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	235 / 55 / 16 /	6 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	235 / 55 / 16 /	6 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	235 / 55 / 16 /	6 mm
Trasero Derecho	Desconocido	235 / 55 / 16 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero izquierdo / Roto



Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero izquierdo / Roto



Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero izquierdo / Roto



Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero Izquierdo / Roto



Cristal de cuadro de instrumentos / Delantero Izquierdo / Roto



Techo / Delantero / Abolladura



Antena completa / Delantero Izquierdo / Roto



Pegatina / - / Pegatina



Moldura de paragolpes / Delantero Derecho / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Placa de cubierta del gancho de remolque del parachoques / Delantero / Faltante



Moldura de aleta / Delantero Izquierdo / Roto



Embellecedor de rueda / Delantero Izquierdo / Faltante



Embellecedor de rueda / Delantero Derecho / Faltante



Piloto del intermitente / Izquierda / Roto



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Izquierda / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Izquierdo / Ralladura



Embellecedor de rueda / Trasero Izquierdo / Faltante



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Luz trasera (ala) / Trasero Izquierdo / Roto



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Embellecedor de rueda / Trasero Derecho / Faltante



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de aleta / Trasero Derecho / Faltante



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Door moulding trim / Trasero Derecho / Faltante



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Piloto del intermitente / Derecha / Roto



Poste de techo A / B / C / Derecha / Abolladura



Techo / - / Abolladura