

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 5278MBB

Marca / Volvo /

Modelo: XC40

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
12/09/2023	22211	MANTENIMIENTO	Revisión	DISELAUTO ((VOV))
08/10/2024		MANTENIMIENTO	Revisión	Diselauto



VOLVO XC40 Híbrido Enchufable

VIN	YV1XZBBV5P2938903
Primera matriculación	6/9/2022
Kilometraje del vehículo	80.163 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/3/2026 10:45:44	Descripción de la dirección de inspección	Cars&Cars
------------------------	--------------------	---	-----------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

VIN	YV1XZBBV5P2938903	Tipo de combustible	Híbrido
Tipo de carrocería	Todocamino	Marca	VOLVO
Primera matriculación	6/9/2022	Modelo	XC40 Híbrido Enchufable

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Michelin	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Michelin	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior




2 | Paragolpes Delantero

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Puerta Delant Iz

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Puerta maletero Tras

Tipo	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Paragolpes Tras

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Alerón trasero

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



8 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales

