DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0V7H9EN3 P4349484	Erstzulassung	20.06.2024	Außenfarbe	Inconnu
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	KO-VK 825	Laufleistung	48 441 km
Modell	CROSSLAND 1.5 Diesel 81kW Elegance	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	Vorschaden Tür vorne rechts, Details unbekannt

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Kitzingen



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 4.0 mm



Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 4.0 mm




Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 4.0 mm

Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 4.0 mm

Winter Kit

Falken 195/60/16 H Winterreifen 6.0 mm



Falken 195/60/16 H Winterreifen 6.0 mm



Falken 195/60/16 H Winterreifen 6.0 mm

Falken 195/60/16 H Winterreifen 6.0 mm

Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	23,94€
Position	-	Reparaturkosten	14,00€	**Nettokosten**	**37,94€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3

Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4

Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,30	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	322,00€	**Nettokosten**	**592,45€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	375,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

7



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	234,59€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	**Nettokosten**	**258,90€**
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

8

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.055,04€**