

BYD

BYD_SEALU_2024_BYDSEALUDM15215CVBOOST

TELAIO: LGXC74C44S0260096



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	-	35279 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Nome
Presa in carico vernice

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

001	Compressore kit gonfiaggio / -	Mancante	Sostituzione
			
002	Copribagagli / -	Mancante	Sostituzione
			
003	Moquette / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
004	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
 			
005	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
006	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair
			
007	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Riga	Smart repair





008

Paraurti / Anteriore

Riga

Riparazione



009

Spoiler / Anteriore

Verniciato : Sì

Riga

Riparazione



010

Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro

Riga

Sostituzione



011

Parte inferiore paraurti / Anteriore

Scheggia

Sostituzione



012

Retrovisore elettrico / Sinistro

Rotto

Sostituzione



014

Modanatura parafrango / Posteriore Sinistro

Riga

Sostituzione




015

Paraurti / Posteriore

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



016

Parte inferiore paraurti / Posteriore

Scheggia

Sostituzione




017

Catadiottro / Posteriore Destro

Rotto

Sostituzione



018

Spoiler / Posteriore

Verniciato : Si

Scheggia

Riparazione



019

Modanatura porta / Posteriore Destro

Riga

Accettabile



020

Cofano anteriore / -

Riga

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4.6 mm
Posteriore Sinistro	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Estivo	4.1 mm
Posteriore Destro	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore




Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin




Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)



Elementi rimovibili / Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Compressore kit gonfiaggio / - / Mancante



Copribagagli / - / Mancante



Moquette / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore / Riga



Modanatura parafrang / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrang / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Scheggia



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto



Retrovisore elettrico / Sinistro / Rotto




Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrangente / Posteriore Sinistro / Riga




Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa




Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa



Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa




Paraurti / Posteriore / Ammaccato vernice incisa




Parte inferiore paraurti / Posteriore / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Scheggia



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Scheggia



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Destro / Rotto



Spoiler / Posteriore / Scheggia



Spoiler / Posteriore / Scheggia



Spoiler / Posteriore / Scheggia



Spoiler / Posteriore / Scheggia



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Cofano anteriore / - / Riga



Cofano anteriore / - / Riga