



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 ROADWORTHINESS CERTIFICATE according

Berichtsnummer: **H17**

Kunde:

Untersuchungsart:

tvZO m.Ergänz.

(3) Ort und Datum der Prüfung: **Bad Homburg, 19.03.2025**

(2) Amtl. Kennzeichen	(1) Fz.-Ident.-Nr.: WWZZZ6RZAY008891
Fz.-Art: PKW	(5) Fz.-Klasse: M1 / AB
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW	HSN: 0603
Typ/Variant: 6R	TSN / VSN: APO / 00003
zul.Gesamtmasse: 1550 kg	(4) Kilometerstand: 68920 km
Erstzulassung: 06.08.2009	letzte HU: 08.22

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug wurde gemäß Ihrem Auftrag nach oben genannter Untersuchungsart geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(7) Untersuchungsergebnis:	Prüfplakette	(8) Nächste HU:	Wiedervorführung:
ohne erkennbare Mängel	zugeteilt	03.27	----

Bremswerte	links (daN)	rechts (daN)	Brems-Druck/Kennw. (bar/-)	Berechn. Druck (bar)	Summe der Bremskräfte ΣFB Ist (daN)	Erforderliche Bremskräfte ΣFB Min (daN)	Bremskraft-anteil Ist (%)	Bremskraft-anteil Min (%)	Gesamt-abbremung Z (%)
Betriebsbremse	1.Achse	155	152	34,83	-	307	248	69,6	55
	2.Achse	142	130	70,63	-	272	150	30,4	16
Feststellbremse	2.Achse	144	118	-	-	262	-	-	16,9

Feststellbremse erreicht Blockiergrenze.

(10) Bemerkungen:

AU vom 18.03.2025 durch Werkstatt mit AU-Kontroll-Nr. HE-2-16-0100-63 nachgewiesen. Ergebnis: Bestanden.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.

(9) Ihr Prüferingenieur
Özbek (PI-Nr.: 12293)



Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite dieses Untersuchungsberichtes.

Prüfcode iKfz(für Online Zulassung): **9gDpyyAf**
 Organisationsnummer: **2006**

Unters.Nr.: **51361**
 FSD-Version: **4.27.4.1**

Bemerkung: **09:23**
 -/0/0/1

Prüfentgelt gemäß Untersuchungsart *)

*) Incl. Entgelt für die Bereitstellung der Fahrzeugsystemdaten Anlage VIIIa Nr.1

Netto	MwSt.	Brutto
106,72 €	20,28 € (19%)	127,00 €

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
 Robert-Bosch-Straße 16, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-600-0, mailbox@tuevhessen.de
 Amtsgericht Darmstadt HRB 4915, Ust.Ident-Nr.: DE111665790
 Leistungen erfolgen im Namen und auf Rechnung der o.a. Überwachungsorganisation

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Überwachungsorganisation.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-14137-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Nachweis über die Durchführung der Hauptuntersuchung gemäß Anlage VIII StVZO

Datum: 18.03.2025 14:03:23

AZB Autoteile und Service GmbH
Wetterauerstrasse 20
61352 Bad Homburg

Tel.: 06172-44000
Fax:

Messprogramm:

Kraftstoffart: Benzin

Fahrzeug-Ident.-Daten

Amtliches Kennzeichen:

Kilometerstand:

Erstzulassung: 06.08.2009

Emissionsklasse:

Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1: 35A0

Fzg.-Hersteller:

Volkswagen

Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1: 0603

Fzg.-Typ:

6R

Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2: APO

Fzg-Ident-Nummer:

VWVZZZ6RZAY008891 #

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
--------------	---------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

Alle Systemtests durchgeführt

Unterstützt

011101100001

Gesetzt

000000000000

Fehlerspeicher

Anzahl der abgasrelevanten Fehler

0

i.O.

Kontrollleuchte Motordiagnose

Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose

i.O.

i.O.

Status Kontrollleuchte Motordiagnose

i.O.

i.O.

Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose

i.O.

i.O.

Funktionsprüfung Abgas

Konditionierung

Motortemperatur

°C

45

78

i.O.

Kat-Konditionierung

s

Konditionierungsdrehzahl

1/min

Bei erhöhter Drehzahl

Drehzahl

1/min

2500

3500

2850

i.O.

CO

%Vol

0.20

0.05

i.O.

Lambda

0.970

1.030

1.023

i.O.

Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl

1/min

600

990

780

i.O.

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD

i.O.

Funktionsprüfung Abgas

i.O.

Gesamtergebnis

BESTANDEN

Erläuterungen

Hinweis

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):

Ja

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:

Kontrollnummer:

HE-2-16-0100-63

Prüfer:

Limberg Daniel

Unterschrift

Stempel

Geeichter Messwert:

CO, CO2, HC, O2

	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
Bedienereführung	DSS AU-DE		V5.17 LF5.01	12/2021	AVL DITEST GmbH
Solldaten				I/2023	
AU-Messgerät	AVL Gas 1000	8514	V1.41	10/2014	AVL DITEST GmbH
Auslesegerät	AVL VCI 1000	1D9AJS3	V3.9	06/2020	AVL DITEST GmbH

