

Peugeot

PEUGEOT 208 (01.2012->12.2019) ACCESS MOTOR 1,0 LTR. - 50 KW VTi 5-TÜRIG

VIN: VF3CCZMZ0ET020191



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	28/02/2014	120857 km
Farbe	Jahr	Polster
LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG	2012	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Schrägheck	PKW	999
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Benzin
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
5	Vorderradantrieb (FWD)	50 KW

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Motor

Bewertungsdetails

Bewertungsdatum	Versanddatum
23/07/2026	24/07/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Radkappe / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 15 "	Kratzer	Akzeptabel



002

Radkappe / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



003

Ersatzschlüssel / -

Fehlt

Ersetzen

004

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



005

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



006

Tür / Vorne Rechts

Abgewetzt

Akzeptabel



007

Warnleuchte Motor

Defekt

Prüfen



008

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



009

Kotflügel / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



010

Kotflügel / Hinten Links

Delle

Reparieren



011

Tür / Vorne Links

Abgewetzt

Akzeptabel



012

Türeinstieg / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6.5 mm
Hinten Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm

Additional tyres

-	BRIDGESTONE	185 / 65 / 15 / Sommer	4 mm
-	BRIDGESTONE	185 / 65 / 15 / Sommer	4 mm
-	BRIDGESTONE	185 / 65 / 15 / Sommer	4 mm
-	BRIDGESTONE	185 / 65 / 15 / Sommer	4 mm

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum




Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Haupttreifensatz/ Vorne Links



Haupttreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer



Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Warnleuchte Motor / Defekt



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Abgewetzt



Kotflügel / Vorne Links / Abgewetzt



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer