

Seat

LEON 1.5 1.5 PHEV DSG 204CV FR AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKLXSR094071



Descripción

Matrícula 2521NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 28767 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 105 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa Hertz Malaga	Fecha del encargo 29/06/2026	Fecha de peritación aprobada 30/06/2026
--	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003 Parabrisas / -

Rayado

Aceptable



004 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



005 Moldura de paragolpes / Delantero Derecho

Rayado

Pintar



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



009	Puerta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
010	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Rayado	Smart repair

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	NEXEN	225 / 45 / 17 /	4 mm
Delantero Derecho	NEXEN	225 / 45 / 17 /	4 mm
Trasero Izquierdo	NEXEN	225 / 45 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	NEXEN	225 / 45 / 17 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Moldura de paragolpes / Delantero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado