Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | SKODA KAROQ 2.0 TDI 85kW (115CV) Ambition 5 Puertas

Tipo de vehículo	Todo Terreno
Carrocería	todoterreno
Color	Gris
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.968 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	28/07/2022
Kilómetros	15.543
Matrícula	5344LZM
Bastidor	TMBJF7NU2P5007083



Accesorios Extras:
Pack
Pack Diseño
Pintura metalizada

Equipamiento de serie:
Ninguno


Documentación:

Peritación

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:










5344 LZM


5344 LZM




10:41
14.0 °C
Autonomía
80
km
0
km/h
15543 km


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
OK
























SKODA









109106 compresor de inflado neumáticos


000301 Aleta delantera Izq.



000901 Puerta delantera Izq.


00070301 Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado


001101 Puerta trasera Izq.


001101 Puerta trasera Izq.


001101 Puerta trasera Izq.


002001 Parachoques trasero Pintado


001901 Spoiler trasero


001501 Spoiler trasero


002801 Aleta trasera Dch.


002809 Acab moldura aleta Trs Dch. Textur


003301 Puerta trasera Dch.


003301 Puerta trasera Dch.


003501 Puerta delantera Dch.


00350301 Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado


00370301 Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado


003906 Aletin/moldura aleta delantera Dch.


003906 Aletin/moldura aleta Dlt Dch. Textur.


003906 Aletin/moldura aleta Dlt Dch. Textur.


004501 Paragolpes delantero Pintado


004401 Spoiler delantero


004501 Paragolpes delantero Pintado