

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

5123NGW / WBA31EG0905467494 / 5467494

**Datos vehículo:**

|            |                  |              |                |
|------------|------------------|--------------|----------------|
| Marca:     | BMW              | Combustible: | DIESEL         |
| Modelo:    | X1 SDRIVE20D U11 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión:   | X1 sDrive20d U11 | Color:       | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA   | Kilómetros:  | 26.178         |

**Controles específicos:**

|                     |               |                     |            |
|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1             | Llaves secundarias: | 0          |
| Llaves especiales:  | 0             | Tipo transmisión:   | Automática |
| Revisión:           | No controlado |                     |            |

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

| 5123NGW   Neumático | Marca       | Medidas   | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |
| DI                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |
| RP                  |             |           |              |                  | -       |
| TD                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |
| TI                  | CONTINENTAL | 245/45/19 | 102          | Y                | -       |

**Datos Inspección:**

|                   |            |                       |               |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------|
| Tipo Inspección:  | COMERCIAL  | Ubicación Inspección: | BAL TARRAGONA |
| Fecha Inspección: | 27/05/2026 |                       |               |
| Comentarios:      |            |                       |               |

Daños no valorables:

| 5123NGW   COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------|------------|
|----------------------|--------|------------|

| 5123NGW   COMPONENTE             | TIPO DAÑO                                     | ACCIÓN                |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Cejilla ext puerta tr iz      | -   | DESMONTAR Y MONTAR    |
| 2. Manilla exterior puerta tr iz | -   | DESMONTAR Y MONTAR    |
| 3. Puerta tr iz                  | Pintar Reparado Pieza montada                 | REPARAR               |
| 4. Paragolpes tr (zona inf)      | Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no | -                     |
| 5. Llanta rueda dl dr            | -   | PINTURA LLANTA PULIDA |
| 6. Luna parabrisas               | -   | SR Cristales          |