

Historial del Vehiculo -3708-MBS

MATRICULA	FECHA COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3708-MBS	13/02/2023	8050	MANTENIMIENTO	aceite
3708-MBS	13/02/2023	8050	MANTENIMIENTO	M.O
3708-MBS	25/09/2023	28500	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	Filtro aceite 1631226580 -
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W30 ACEA
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
3708-MBS	10/10/2023	29475	REV Long Life 01	Rellenar niveles
3708-MBS	04/12/2023	33243	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
3708-MBS	13/02/2024	39807	4 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 235/55 YR19 LATITUDE SPORT 3 TL 101Y / 4x4 / VERANO
3708-MBS	13/02/2024	39807	4 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 235/55 YR19 LATITUDE SPORT 3 TL 101Y / 4x4 / VERANO
3708-MBS	13/02/2024	39807	4 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 235/55 YR19 LATITUDE SPORT 3 TL 101Y / 4x4 / VERANO
3708-MBS	13/02/2024	39807	4 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 235/55 YR19 LATITUDE SPORT 3 TL 101Y / 4x4 / VERANO
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Pastillas freno tr
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Pastillas freno dl
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	M.O. General
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W30 ACEA
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Serv insp filtro combustible
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Filtro combustible
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Líquido frenos - Nueva
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Filtro aceite
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Serv insp filtro antipolen
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Filtro antipolen
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Serv inspección aceite
3708-MBS	02/10/2024	56754	REV Long Life 02	Serv inspección frenos
3708-MBS	03/12/2024	61641	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
3708-MBS	06/08/2025	80950	NIVELES Y LAMPARAS	Aceite motor - 00W30 ACEA
3708-MBS	06/08/2025	80950	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
3708-MBS	20/11/2025	89631	REV Long Life 03	Filtro aire

3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	Aceite motor - 00W30 ACEA
3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	Líquido lavaparabrisas
3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	Serv inspección 90000 KM
3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	Escobilla limpiaviento
3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	M.O. General
3708-MBS	20/11/2025	89631 REV Long Life 03	Filtro aceite
3708-MBS	16/02/2026	97253 2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 235/55 WR19 XL PRIMACY 5 TL 105W / Turismo/ VERANO
3708-MBS	16/02/2026	97253 2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 235/55 WR19 XL PRIMACY 5 TL 105W / Turismo/ VERANO
3708-MBS	16/02/2026	97254 2 NEUMATICOS	TD / MICHELIN / 235/55 WR19 XL PILOT SPORT EV AC RG TL 105W / Turismo/ VERANO
3708-MBS	16/02/2026	97254 2 NEUMATICOS	TI / MICHELIN / 235/55 WR19 XL PILOT SPORT EV AC RG TL 105W / Turismo/ VERANO
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	MANO DE OBRA
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Arandela / tapón cárter - FEBI - Rec.Plat. GIRA
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Rellenar niveles
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Filtro aceite - BLUE PRINT - Rec.Plat. GIRA
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Aceite motor - 00W30 ACEA
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Pastillas freno dl
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Cable testigo desgaste pastilla -
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Serv inspección aceite
3708-MBS	29/04/2026	105066 REV Long Life 05	Tasas reciclado residuos



AUDI Q5 SPORTBACK
S LINE 40 TDI 150KW QUATTRO-ULTRA

VIN	WAUZZZFYP2004972
Primera matriculación	14/10/2022
Kilometraje del vehículo	107.990 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	17/7/2026 7:46:46	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	-------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	AUDI	Primera matriculación	14/10/2022
Modelo	Q5 SPORTBACK	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WAUZZZFYP2004972	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	6,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	7,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	7,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



15 | Cubreequipajes


Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



16 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Faro Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Deformado / Forzados
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Moldura Parachoques Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Faro Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




10 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Moldura Parachoques Tras Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



19 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



20 | Moldura Parachoques Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



21 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



22 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



23 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



24 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



25 | Embell Puerta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



26 | Embell Puerta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



27 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



28 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar



29 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



30 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



31 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



32 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

POLIGONO INDUSTRIAL RIERA DE CALDES. HORARIO RECOGIDA L-V 8-18H

Fotos comerciales

