

MINI 5-Deurs 1.5 Cooper Salt Business
2018 - 100 kW / 136 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WMWXS510X02E65765
Eerste registratie	19-02-2018
APK geldig tot	09-09-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	288.088 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	02-08-2026
Verwachte kilometerstand	288.181 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	109
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 7

Airco	Cruise control	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
-------	----------------	-----------------	-------------------	---------------------	--------------	-----------

Aanwezig bij voertuig 5

Digitaal onderhoud	Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar 2018	Vermogen 100 kW / 136 PK	Brandstof Benzine
Transmissie Handgeschakeld	Kilometerstand 288.088 km	BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2023

Schades (11)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Stickers
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Steenslag
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-02-2018		Lease
19-02-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
01-02-2021		Lease
05-02-2021		Autobedrijf
15-09-2021		Particulier
27-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
09-09-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun voor
- audio installatie
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dakspoiler
- elektrische ramen voor en achter
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) voor
- lichtmetalen velgen 15"
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
- sportstuur
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

