

MAZDA

FIAT 500/500C/3+1 BEV

Information véhicule


Marque:	FIAT	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	Automatique	Couleur de la carrosserie:	Gris
Modèle:	500/500C/3+1 BEV	NIV:	ZFAEFAC4XMX012427
Type de carburant:	Electrique	Puissance:	
Version:	LA PRIMA	Première immatriculation	22/12/2020
Kilométrage:	3377 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2
Avant	2
Droite	1
Gauche	4
Intérieur	1
Roues	2
Toit & autres	2

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Camera de recul **Oui**

Dommages

Câble de recharge (normal)
Manque
E - Remplacer
Arrière




Capot

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (partiel)

Avant



Carrosserie

Pas d'origine

Dépose logo

Toit & autres



Clef de contact TC

Manque

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

Intérieur



Feu ARD

Griffe(s)

E - Remplacer

Arrière



Garnit. bas de caisse ext G

Déformé / Forcé

Le - Remplacer et peindre

Gauche



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Griffe(s)

Acceptable

Roues



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Griffe(s)

E - Remplacer

Roues



Montant de toit G

Bosse(s)
PDR - Débosselage ss peinture
Gauche



Moulure d'aile ARD

Déformé / Forcé
E - Remplacer
Droite




Moulure d'aile ARG

Déformé / Forcé
E - Remplacer
Gauche



Optique AVD

Griffe(s)
E - Remplacer
Avant



Pavillon

Grêle
Forfait grêle
Toit & autres



Porte AVG

Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (partiel)
Gauche



Pneus	
	Avant Gauche
	Eté
	205/45/17/88/Y
	Kumho
	6,9 mm
	Avant Droite
	Eté
	205/45/17/88/Y
	Kumho
	6,8 mm
	Arrière Gauche
	Eté
	205/45/17/88/Y
	Kumho
	6,5 mm
	Arrière Droite
	Eté
	205/45/17/88/Y
	Kumho
	6,9 mm

Contrôles			
Câble de charge	Aucun câble (VE / PHEV)	Cache bagages	Oui
Carnet d'entretien	P/A	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non	Certificat immatriculation (original)	N/A
Compresseur	P/A	Couleur carrosserie	Gris
Cric	P/A	Galerie de toit	P/A
Galette	P/A	Kit réparation	P/A
Manuel d'utilisation	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Metallisé	Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1	Nbre sièges	4
Niveau carburant	100	Nombre appuis-têtes	4
Roue de secours	P/A	Runflat	P/A
Type de jantes (montées)	Aluminium		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.

Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.

Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.

Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.

L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.