Afdrukken

MACADAM








OPEL GRANDLAND X: 1YJU755

Onderstelnummer:	**W0VZRHNS7L6042016**	Versie:	**1.2 Turbo S/S AT8 Edition**
1ste ingebruikname:	**15/09/2020**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**77617**	KW:	**96**
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	**Rood**
Versnelling:	**Automaat**	Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**
Transmissie:		Parkeerplaats	**3118**
Brandstof:	**Benzine**		
Onderhoud	**OK**		
Type velgen (gemonteerd)	**Aluminium**		
Gelijkvormigheidsattest	**Ja**		
Categorie	**Personenwagen**		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Dak Panoramisch	
Snelheidsregelaar		Hoedenplank/rolhoes	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren vooraan	
Radio multimedia		Parkeersensoren achteraan	
Type koplampverlichting	**LED koplampverlichting**	Type trekhaak	**Geen trekhaak**
Type GPS	**GPS groot scherm kleur**		
Type zetelbekleding	**Zetelbekleding stof**		
Type airco	**Airco manueel**		
Type GPS opslag	**HD**		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	**215/65/17/99 V**			
	V L	**Goodyear: 4 mm**	V R	**Goodyear: 4 mm**
	A L	**Goodyear: 5 mm**	A R	**Goodyear: 5 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**4.0**
Bandenprofieldiepte V R	**4.0**
Bandenprofieldiepte A L	**5.0**
Bandenprofieldiepte A R	**5.0**
Bandenmaat V L	**215/65 R 17 99 V**
Bandemaat V R	**215/65 R 17 99 V**
Bandenmaat A L	**215/65 R 17 99 V**
Bandenmaat A R	**215/65 R 17 99 V**
Type band V L	**All-season**
Type band V R	**All-season**
Type band A L	**All-season**
Type band A R	**All-season**
Bandenmerk VL	**259**
Bandenmerk V R	**259**
Bandenmerk A L	**259**
Bandenmerk A R	**259**

Hulpmateriaal

Herstelkit	**Ja**	Compressor	**Ja**
Aantal laadkabels (normaal)	**0**		
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**		

Totale kosten excl. BTW	**1901,05**
Hemelbekleding, Kras(sen), Aanvaardbaar	**0,00**




Interieur, Vuil, Aanvaardbaar	0,00




Stuurwiel, Versleten, Aanvaardbaar	0,00




Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	406,19





Bumper V, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00




Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00






Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Deksel / Klep koffer, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Achterruit, Kras(sen), 67 - Polijsten	77,26




Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	445,79







Vleugel V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Velg alu V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00




Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00





Dak, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	971,81





