INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5595NKL / WBA51GL020FW18129 / FW18129

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	18.415

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5595NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	06/10/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA
Comentarios:	cable de carga en el interior		

Daños no valorables:

5595NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5595NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

5595NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29
6. Neumático dl dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	231,57	10,00	227,66
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	1.00 h.	1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		160,30
9. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59
13. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00
14. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.40 h.		2.00 h.	8,47	0,00		100,87
15. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.20 h.		2.00 h.	8,47	0,00		93,17
16. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.			0,00	0,00		19,25
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.09 h.			0,00	0,00		3,46
20. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.09 h.			0,00	0,00		3,46
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.17 h.			0,00	0,00		6,54
22. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.17 h.			0,00	0,00		6,54
23. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
26. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5595NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Canalizador iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.093,30**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5595NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,22 h.	354,93
Total material pintura	-	65,60
Total Mano de Obra Pintura	15,49 h.	596,36
Total Recambios	-	627,16
Descuento recambios aplicado	-	224,00
Total Faltantes	-	0,00
Total Smart Repair	-	449,25

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5595 NKL


5595 NKL


5595 NKL
330d
xDrive


330e
5595 NKL






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
Valores desde la carga
3.4
l/h
-2.2
kWh/h
Total 18416 km
2996.8 km
Power %
50
25
0
Puerta abierta.
34 km
0
1
11:52
20
P
+18.0 °C
0
1

CHECK-CONTROL

Sin señal. 11:53

Capó abierto.

Puerta abierta.

Autonomía 34 km

Tapa del maletero abierta.

Falta la llave del vehículo.

Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

– OFF +

– OFF +


RESUME
CANCEL
SET
Puerta abierta.
Sin señal.
11:53
Visualizar
Cancelar
OFF
OFF
SPORT
HYBRID
ELECTRIC
BACK
OPTION


Sin señal.
11:53
Instale ya mismo el Remote Software Upgrade. Así su vehículo estará completamente a la última y en las mejores condiciones.
Instalar
Más información
Cerrar mensaje
OFF
OFF
MAX
REAR
MEDIA
HOME
MAP
BACK
OPTION
SPORT
HYBRID
ELECTRIC
AUTO H






BMW
BMW


WBA51CL020FW18129






ConnectedDrive


0
P
Puerto abierto
LOCAURB
11:54
C/ Laurel
C/ del Castro
C/ del Olmo
Ctra. Buzanca
Ca. Buzanca
Ctra. Navalcarnero
C/ de las Moreras
Ca. Ciempozu
Buscar aquí
Ciempozuelos
598 m
100 m
OFF
OFF

inch/mm
608
OFF
ON


ZERO
OFF ON
505
in/rpm


MICHELIN
PILOT SPORT
OFF
ON
ZERO
inch/mm
495


ZERO
ON
OFF
628
in/rpm


TR
BMW 3110
6898072 03










MICHELIN


MICHELIN
PILOT SPORT 5
M




Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim


Manheim
Cox Automotive


MICHELIN
PILOT SPORT 5
Manheim


Manheim


Mahlem


Mahr


Manheim
CDX AUTOMOTIVE

Mannheim


Mannheim

Manheim


Manheim

Manheim