

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4945*

zu 6: min. 1852*

zu 7: min. 1457*

zu 30.1: min. 1596*

zu 30.2: min. 1581*

zu 35: A1

245/45 R18 100V XL M+S, 8Jx18 ET43 / A2 275/40 R18 103V XL

M+S, 9Jx18 ET52.5; A1 245/45 R18 100Y XL, 8Jx18 ET43 / A2

275/40 R18 103Y XL, 9Jx18 ET52.5*

Wh/km

- km

- km

167 Wh/km

51 km

51 km

DO-LM 913 E



amtliche Vermerke

HSN	TSN	VWS	PZ	Vermerke des KBA
2222	AEN	00065	7	

0223520148

7538708

Vermerke des Herstellers

23520

Zulassungsbesch. gedruckt

GM971944



0 1-3

046CC0138293



Mercedes-Ben

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückhelm

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: R1ES Variante: U21IT0

0.2.1. Handelsbezeichnung: E 300 de

Version: CZA0050C

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2021_3401-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-213_654_4-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-BP

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0210-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

PR-167_654D20_19A1-WDB-1

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

M1

0.4. Fahrzeugklasse:

Mercedes-Benz AG

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum: 21.10.2022

W1KZ1GB8PB114717

mit dem in der am 03.06.2022

erteilten Genehmigung e1*2007/46*1560*31

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

21.10.2022

(Datum)

ppa. Bartels

i. V. H. H. H.

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4						
3. Antriebsachsen	Anzahl:	1	Lage:	Achse 2 (A1)					
3.1. Automatisierungsgrad:		gegenseitige Verbindung:				entfällt			
Hauptabmessungen									
4. Radstand:	2939 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4996 mm	6. Breite:	1868 mm	7. Höhe:	1499 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	2145 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	2243 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2820 kg								
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1220 kg	2 1600 kg	3 - kg						
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5020 kg								
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2100 kg						
18.4. ungebremsten Anhängers:				750 kg					
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:				84 kg					
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG							
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654920								
22. Arbeitsverfahren:									
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	Selbstzündung/4-Takt (A3)						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			OVC-HEV						
25. Hubraum:	1950 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr. DIE ext.auf. (0026)	4 in Reihe (A0)					
26.1. Fahrzeug mit	Mono fluel (A0)								
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	143,00kW bei 3600 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	90,00 kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	60,00 kW								
28. Getriebetyp:	automatisch								
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1	5,354	2	3,243	3	2,252			
4	1,636	5	1,211	6	1,0	7	0,865	8	0,717
28.1.1. Achsübersetzung:	9 0,601								
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1	-	2	-	3	-			
4	-	5	-	6	-	7	-	8	-
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		235 km/h						
Achsen und Radaufhängung									
30. Spurweite:	1	1601 mm	2	1588 mm	3	- mm			
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:									
Achse 1:	245/45 R18 100Y XL	8,5x18 ET43	Klasse A	C1					
Achse 2:	275/40 R18 103Y XL	9,5x18 ET52.5	Klasse A	C1					
Achse 3:									
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)							
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ, 9						
41. Anzahl und Anordnung der Türen:			5,2links, 2rechts, 1hinten (A1)						
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer(sitz)):	5								
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):									
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	66,00 dB(A)						
bei der Motordrehzahl	2850 min ⁻¹	Standgeräusch:	72,00 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	2331	kg					
47.1.2. Stirnfläche:	2,360	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²				
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten								
47.1.3.0. f0	153,7	N	47.1.3.1. f1	0,833	N/(km/h)	47.1.3.2. f2	0,02876	N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:				47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b			
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdisc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein					
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2016/1832AP				
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)								
CO:	28,5	-	-	mg/km				
NOx:	27,2	-	-	mg/km				
Partikelmasse:	0,58	-	-	mg/km				
Partikelzahl:	4,72 * 10¹⁰	-	-	km⁻¹				
THC:	-	-	-	mg/km				
NMHC:	-	-	-	mg/km				
THC+NOx:	33,5	-	-	mg/km				
NH3	-	-	-	ppm				
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):				0,5000	m⁻¹			
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:								
Vollständige RDE-Fahrt:	80	mg/km	NOx	80	mg/km	Partikelzahl	6 * 10¹¹ km⁻¹	
Innersädtische RDE-Fahrt:	80	mg/km	NOx	80	mg/km	Partikelzahl	6 * 10¹¹ km⁻¹	
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:								
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen								
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige					
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km					
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km					
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km					
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km					
Abweichungsfaktor								
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige					
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km					
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km					
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km					
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km					
Abweichungsfaktor								
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge								
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km					
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:								
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	Nein (N)							
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km					
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151								
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:						
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km				
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km				
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km				
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km				
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km				
Gewichtet, kombiniert:	37	g/km	1,4	l/100km	- m³/100km	- kg/100km		




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 16 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 17 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 19 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 20 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten deformiert




Bild 23 : Stoßfänger hinten deformiert



Bild 24 : Felge vorne rechts deformiert



Bild 25 : Felge vorne links deformiert



Bild 26 : Stoßfänger hinten deformiert



Bild 27 : Stoßfänger hinten deformiert




Bild 28 : Stoßfänger hinten deformiert




Bild 29 : Fahrzeug stark verschmutzt



Bild 30 : Fahrzeug stark verschmutzt




Bild 31 : Fahrzeug stark verschmutzt




Bild 32 : Achse 2, Reifen Links 1



Bild 33 : Achse 2, Reifen Rechts 1



Bild 34 : Sommerreifen




Bild 35 : Sommerreifen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 392619
Hersteller Mercedes-Benz
Model E-Class
Variante Avantgarde Line E 300 de PHEV
Listenpreis 69.240,00
VIN W1KZH1GB8PB114717
Erstzulassungsdatum 1.12.2022
Kennzeichen DO LM913E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 392619

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108672	07.02.2025	Stoßfänger vorne	2.288,90
2025117083	18.11.2025	Stoßfänger hinten	2.200,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 117 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug mit vorhandenem Heckschaden. Nach Demontage kann eine Schadenerweiterung sowie Mehrkosten entstehen. Die Besichtigung fand Zerlegungsfrei statt.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.12.2022	Letzte Zulassung	02.12.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 300 de T 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KZH1GB8PB114717	Achsen / anetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	2939	zul. Gesamtmasse	2820 kg
HSN / TSN	2222 / AEN	Schlüssel-Nr.	10388182
Km-Stand abgelesen	150061	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Leder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	5 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		0 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		0 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2027			

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	1 mm
245 / 45 R 18 100 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	1 mm
275 / 40 R 18 103 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	2 mm
275 / 40 R 18 103 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	2 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfällen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit Gumminoppen, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY-PACK Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, EASY-PACK Heckklappe, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fahrwerk: Luftfederung an der Hinterachse mit Niveauregulierung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer, Innenhimmel in Stoff neivagrau, KEYLESS-START, Klima: Vorklimatisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur (für Plug-in-Hybrid), Paket: Ablage (für Plug-in-Hybrid), Paket: Public-Charging, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediastystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Steckdose: 12-V-Steckdose im Laderaum, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
608	Adaptiver Fernlicht-Assistent
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
553	Anhängerrangier-Assistent
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
U25	Einstiegsschienen mit Schriftzug Mercedes-Benz, beleuchtet
P82	GUARD 360° Fahrzeugschutz Plus
463	Head-up Display
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
	Lackierung: Metallic
B83	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt
DB3	Paket: Business
23P	Paket: Fahrassistent-Paket
P17	Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket
P55	Paket: Night für AVANTGARDE Exterieur (für Hybrid-Fahrzeuge)
P47	Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera
P09	Paket: Sonnenschutz-Paket
P49	Paket: Spiegel
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
77B	Radiozubehör: MBUX Interieur-Assistent
875	Scheibenwaschanlage beheizt
413	Schiebedach: Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung
U82	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond mit Ladefunktion
899	Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie in Verbindung mit MBUX
	High-End Paket
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
U50	Verglasung: Entfall wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 1.148 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten deformiert (Heckschaden), instandsetzen
2. T- Zubehörfelge vorne rechts deformiert, erneuern
3. T- Zubehörfelge vorne links deformiert, erneuern
4. Fahrzeug stark verschmutzt, reinigen (Bild 29, 30, 31)
5. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)
6. Seitenschweller rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
7. Tür hinten links Lackierung, verschrämmt, lackieren (Bild 18, 19)
8. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links	0 mm	WO
hinten rechts	0 mm	WO
Legende	W/ Winter /O Original	