

Historial del Vehiculo -2547-LRG

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA. D/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	768f3003r - *MOLDURA PANEL TRAS DRCH
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	828200148R - MOLDURA PTA.T.D. L2
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	768F30007R - MOLDURA ALETA T.D. TRASERA L3
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PTA.T.D. L2
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	261526567R - CJTO.TAPAS PARAG.D. D/8-19 P/NIEBLAS
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *MOLDURA PANEL TRAS DRCH
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA. L1H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA ALETA T.D. TRASERA L3
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA. L1H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	85222001r - *LAMINA PARAGOLPES
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA DCHA. L1H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	8200002470 - *CJTO.FARO ANTIN.D.D.
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA. D/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	625006894R - *CJTO. FRENTE DEL.
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO.TAPAS PARAG.D. D/8-19 P/NIEBLAS
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - FARO IZDO.
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO. FRENTE DEL.
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. L1H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *REJILLA DL INF
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO.FARO ANTIN.D.D.
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *SOPORTE INTERIOR
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *LAMINA PARAGOLPES
2547-LRG	28/04/2026	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.

2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - FARO DCHO.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	620220007R - *CJTO. PARAGOLPES DEL.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - MASTICOS
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR ZONA DL
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PLASTICO PASE ALETA D.I.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. IZDA.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO.PILOTO T.I.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - MATRICULA DELANTERA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO. PARAGOLPES DEL.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	22004032 - *REJILLA DL INF
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MATRICULA DELANTERA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *JUNQUILLO
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - * EMBELLECEDOR
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BORRADO FALLOS CENTRALITA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	638410003R - *PLASTICO PASE ALETA D.I.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	265550023R - *CJTO.PILOTO T.I.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - FARO DCHO. AUTODIRECCIONABLE
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *JUNQUILLO
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADAR ZONA POSTERIOR
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - FARO IZDO. AUTODIRECCIONABLE
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: * EMBELLECEDOR
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - *LISTON EMBELLECEDOR TRASERO
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *SOPORTE INTERIOR
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - MATRICULA TRASERA
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	850224554R - *CENTRO PARAGOLPES T.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	768F30832R - MOLDURA ALETA T.I. DEL L2 VOL.LARGO D/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA. D/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REFUERZO FALDON T.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CENTRO PARAGOLPES T.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.T.D.
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA. D/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO D/6-14 H/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *LISTON EMBELLECEDOR TRASERO
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.T.I.

2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - MASTICOS
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PULIR LATERAL IZQ
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA ALETA T.I. DEL L2 VOL.LARGO D/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO D/6-14 H/8-19
2547-LRG	28/04/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	16/01/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO.PILOTO T.D.
2547-LRG	16/01/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	850160036R - *PUNTA PARAG.T.D.
2547-LRG	16/01/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	265500023R - *CJTO.PILOTO T.D.
2547-LRG	16/01/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PUNTA PARAG.T.D.
2547-LRG	05/06/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO D/8-19
2547-LRG	05/06/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	05/06/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO D/8-19
2547-LRG	04/06/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2547-LRG	04/06/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
2547-LRG	04/06/2026	1 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	901002626R - PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	908510003R - MOLDURA PUERTA CARGA T.I.
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	901013640R - PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H1 CHAPA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	908520001R - MOLDURA PUERTA CARGA T.D.
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	8200678132 - *JUNTA PUERTA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H1 CHAPA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA. CARGA T.D.
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNEC.PUERTA CARGA T.I
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H1 CHAPA
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - BOMBIN PTA .CARGA TRAS.
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNEC.PUERTA CARGA T.D
2547-LRG	06/05/2022	35052 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA. CARGA T.I.
2547-LRG	16/01/2023	52198 REV 050.000	Arandela / tapón cárter
2547-LRG	16/01/2023	52198 REV 050.000	M.O. General
2547-LRG	16/01/2023	52198 REV 050.000	ACEITE
2547-LRG	16/01/2023	52198 REV 050.000	Filtro aceite
2547-LRG	16/01/2023	52198 REV 050.000	Pastillas freno dl
2547-LRG	16/01/2023	52198 REV 050.000	Serv mantenimiento
2547-LRG	12/04/2023	59119 NIVELES Y LAMPARAS	ad-blue
2547-LRG	12/04/2023	59119 NIVELES Y LAMPARAS	M.O diagnostico rellenado de ad-blue y traslado de vh a servicio oficial
2547-LRG	17/04/2023	59129 LUNAS	727129246R - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
2547-LRG	20/06/2023	61937 SERV. NEUMATICOS	TI / CONTINENTAL / 225 65 TR16 112/110 T / 4x4 VERANO
2547-LRG	20/06/2023	61937 SERV. NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 225 65 TR16 112/110 T / 4x4 VERANO
2547-LRG	10/04/2024	72823 SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA

2547-LRG	10/04/2024	72823 SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr - Nueva
2547-LRG	26/04/2024	73593 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	26/04/2024	73593 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MITAD DEL.COST.T.I. L1H2 CHAPA
2547-LRG	26/04/2024	73593 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MITAD DEL.COST.T.I. L1H2 CHAPA
2547-LRG	26/04/2024	73593 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2547-LRG	26/04/2024	73593 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MITAD TRA.COST.T.I. L1H2/L3 CHAPA
2547-LRG	26/04/2024	73593 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MITAD TRA.COST.T.I. L1H2/L3 CHAPA
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	- - *GRAPAS SUJECCION REMACHES
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PUNTA PARAG.T.D.
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	768F30007R - *BANDA PANEL
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	844000013R - BISAGRA INF.PUERTA CARGA T.D. PUERTAS TRAS 180
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	770080009R - *AIREADOR FALDON DCHO
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	852220001R - SOPORTE DCH.PARAG.T. P/PUNTA DCHA
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	230op9544130 - *PILOTO COSTADO TRASERO DCHO EN MOLDURA
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR PARTE TRASERA
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	265500023R - *CJTO.PILOTO T.D.
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REFUERZO FALDON T.
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: BISAGRA INF.PUERTA CARGA T.D. PUERTAS TRAS 180
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR PARTE TRASERA CON PUERTA CARGA Y BISAGRAS
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO.PILOTO T.D.
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	850108331S - *PUNTA PARAG.T.D.
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BISAGRA INF.PUERTA CARGA T.D. PUERTAS TRAS 180
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: REFUERZO FALDON T.
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	23/04/2024	73593 MATERIALES	
2547-LRG	23/04/2024	73593 COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 CHAPA
2547-LRG	29/10/2024	79865 SISTEMA DE FRENADO	Mano de obra
2547-LRG	29/10/2024	79865 AVERIA SISTEMA FRENADO	MANO DE OBRA
2547-LRG	29/10/2024	79865 SISTEMA DE FRENADO	Carga bateria
2547-LRG	29/10/2024	79865 SISTEMA DE FRENADO	Liquido frenos
2547-LRG	29/10/2024	79865 AVERIA SISTEMA FRENADO	Reparación grupo hidráulico ABS en especialista
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	765M63121R - *CAJA DEPOSITO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	769234730R - GOMA CONTOR. PTA.T.D. L2/L3
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	905525180R - *PALANC.CERROJ.PTA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	768560130R - MOLD. PILAR CENTRAL D. L3
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR LATERAL DERECHO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - PEQ. MATERIAL
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	8200678132 - *JUNTA PUERTA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	768F30003R - MOLDURA ALETA T.D. DELANTERA L3 H/8-19

2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	824440002R - *CENTRADOR HEMBRA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *MONTANTE INTERIOR TRASERO IZQUIERDO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	906123257R - CERRADURA PUERTA CARGA T.D. C/CONDENACION
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PILAR CENTRAL D. H1
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	908510003R - MOLDURA PUERTA CARGA T.I.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	265900021R - CJTO. PILOTO STOP
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MITAD TRA. ALETA T.D. L1H2/L3 ACRISTALADO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	803000709R - LUNA DESC. PTA.D.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	901019516R - PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *MONTANTE INTERIOR TRASERO IZQUIERDO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	908520001R - MOLDURA PUERTA CARGA T.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CAJA DEPOSITO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	8200661170 - *CERRADURA PTA COF
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	901002052R - PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CERRADURA PTA COF
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MITAD TRA. ALETA T.D. L1H2/L3 ACRISTALADO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *LIMPIEZA DE CRISTALES
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	8200778368 - *PESTILLO PUERTA DE CARGA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA TRAS. DCHA. L2/L3 H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR ZONA TRASERA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. BAJO PUERTA D. PARCIAL MARCO PUDD
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - descripcionParte
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - BOMBIN PUERTA T.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *MONTANTE INTERIOR TRASERO DERECHO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	821000245R - PUERTA TRAS. DCHA. L2/L3 H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MITAD DEL. ALETA T.D. L2/L3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BANCADA.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - MANILLA EXT.PTA.T.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA. L2/L3 H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNECIDO PTA.T.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *PESTILLO PUERTA DE CARGA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: LUNA DESC. PTA.D.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PILAR CENTRAL D. H1
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. BAJO PUERTA D. PARCIAL MARCO PUDD
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MITAD DEL. ALETA T.D. L2/L3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - BOMBIN PTA .CARGA TRAS.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNEC.PUERTA CARGA T.I

2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA CARGA TRAS. IZDA. H2/H3 CHAPA
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PUERTA CARGA T.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: GUARNECIDO PTA.D.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA PUERTA CARGA T.I.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNEC.PUERTA CARGA T.D
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *MONTANTE INTERIOR TRASERO DERECHO
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA. CARGA T.D.
2547-LRG	02/12/2024	80216 COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA FIJA PTA. CARGA T.I.
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: PUERTA CARGA TRAS. DCHA. H1 ACRISTALADA
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	7701209836 - BOMBIN PTA .CARGA TRAS.
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	8200778368 - *ABRAZADERA
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	Mano de Obra Sustitución: GUARNEC.PUERTA CARGA T.D
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	8200661170 - *CERRADURA PTA COF
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: BOMBIN PTA .CARGA TRAS.
2547-LRG	07/04/2025	81935 VANDALICOS	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
2547-LRG	29/04/2025	82074 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REFLEX DCHO.PARAG.T.
2547-LRG	29/04/2025	82074 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUADRAR PARTER TRASERA DERECHA
2547-LRG	29/04/2025	82074 COLISIÓN SIN CONTRARIO	265603083R - REFLEX DCHO.PARAG.T.
2547-LRG	29/04/2025	82074 COLISIÓN SIN CONTRARIO	850160036R - PUNTA PARAG.T.D. H/8-19
2547-LRG	29/04/2025	82074 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.T.D. H/8-19
2547-LRG	22/04/2025	82074 LUNAS	285370003R - *BASE SENSOR PARABRISAS
2547-LRG	22/04/2025	82074 LUNAS	7711785631 - *EQ. SELLADO PARABRISAS
2547-LRG	22/04/2025	82074 LUNAS	727129246R - *PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
2547-LRG	22/04/2025	82074 LUNAS	Mano de Obra Chapa: *PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	M.O. General
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Filtro antipolen - ANTIOLOR - Nueva
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Filtro aceite - Nueva
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Aceite motor -0/30W
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Pastillas freno tr - Nueva
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Pastillas freno dl - Nueva
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Arandela / tapón cárter
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Filtro combustible - VALUE+ - Nueva
2547-LRG	19/05/2025	82907 REV 080.000	Serv inspección 80000 KM
2547-LRG	26/01/2026	101383 SISTEMA FRENADO	Pastillas freno tr - BOSCH
2547-LRG	26/01/2026	101383 SISTEMA FRENADO	Pastillas freno dl - BOSCH
2547-LRG	26/01/2026	101383 SISTEMA FRENADO	M.O. General
2547-LRG	12/03/2026	103114 AVERIA SISTEMA ELECTRICO	M.O. General
2547-LRG	12/03/2026	103114 AVERIA SISTEMA ELECTRICO	Conj motor limpiaparabrisas
2547-LRG	12/03/2026	103114 AVERIA SISTEMA ELECTRICO	Batería bosch
2547-LRG	12/03/2026	103114 AVERIA SISTEMA ELECTRICO	Contactador puerta tr dr
2547-LRG	12/03/2026	103114 AVERIA SISTEMA ELECTRICO	Mecanismo manilla int pta dr

2547-LRG	22/06/2026	105675 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA. H/8-19
2547-LRG	22/06/2026	105675 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *LATERAL CENTRAL IZQ
2547-LRG	22/06/2026	105675 COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2547-LRG	22/06/2026	105675 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2547-LRG	22/06/2026	105675 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA. L3 CENTRAL CHAPA
2547-LRG	22/06/2026	105675 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA. L3 CENTRAL CHAPA



RENAULT MASTER
FURGON T L3H2 3500 BL DCI 100 KW(135CV)

VIN	VF1MA000X67154549
Primera matriculación	21/6/2021
Kilometraje del vehículo	105.747 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/7/2026 7:50:04	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	-------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	21/6/2021
Modelo	MASTER	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1MA000X67154549	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	225/65 R 16 112 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	225/65 R 16 112 R	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	225/65 R 16 112 R	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/65 R 16 112 R	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



5 | Moqueta maletero

Tipo de daño	Dañado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños
Comentarios: zona de carga	

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Protege Pasos de Rueda DEL DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Techo

Tipo de daño	Oxidado
Modo de reparación	Pintar



8 | Llanta acero Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Llanta acero Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Llanta acero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Neumático Tras Dr

Tipo de daño	No se ajustan temporada
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: diferentes en eje trasero



12 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	No se ajustan temporada
Modo de reparación	Reemplazar
Comentarios: diferente en eje delantero	

Fotos comerciales

