



Matrícula:	<b>5716-MYX</b>	Kilometraje:	<b>72901</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VF1RHN00274486020</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>4/03/2025</b>	Lugar de peritaje:	<b>Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA</b>
Marca:	<b>RENAULT</b>			Fecha de peritación:	<b>6/04/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>AUSTRAL</b>				
Versión:	<b>Evolution E-Tech Full Hybrid 147kW todoterreno 147kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Todocamino</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>3.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>215/65 R 17 103 V</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>215/65 R 17 103 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>215/65 R 17 103 V</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>215/65 R 17 103 V</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>215/65/17/103 V</b> DELIZQ <b>Goodyear: 3 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 3 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 4 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo	<b>Sucio</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>		<b>No</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>			Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>			Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>			Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>			Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>			Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Gris</b>			Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>		Radio multimedia	<b>Sí</b>	
Kit de reparación	<b>Sí</b>		Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>	
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		Documento de matriculación	<b>No</b>	
Categoría	<b>Turismo</b>				
Segmento	<b>Segmento 03</b>				

**Ubicación**                      **Type**                      **Tipo de reparación**  
 Interior                              Sucio                              Limpiar



Guarnic Tapa Tras                      Desacoplado                      Retirar E Instalar



Tarjeta De Matriculación                      Falta                      Importe



Parabrisas                              Partido                              Reemplazar



Puerta Delant Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de pegamento

Quitar Adhesivos



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d0J7kv3EAzuu51U91fCruCHPgq4qChm6Bo35xrr6IMTo%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d0J7kv3EAzuu51U91fCruCHPgq4qChm6Bo35xrr6IMTo%3d&language=es-ES)