

Nissan

NISSAN X-TRAIL (T33)(09.2022->) VISIA MILD-HYBRID 120 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 120 KW VC-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: JN1T33TB0U0006201



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 05/09/2023	Laufleistung 87155 km
Farbe -	Jahr 2022	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 172 g/km
Hubraum 1497 cc	Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 120 KW

Equipment

Standard

Lautsprecher (6)	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Radioempfang digital (DAB)
Radioempfang digital (DAB)	Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Dachantenne im Haifischflossen-Design	Diebstahl-Warnanlage	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Eco Mode (Fahrmodusschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
Getriebe Automatik stufenlos	Heckleuchten LED	Innenraumfilter: Pollenfilter
Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (7 Zoll)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Lackierung Solid White	Lenkrad mit Multifunktion	Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Leseleuchten vorn und hinten	Licht- und Regensensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheibenwischer mit Regensensor	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten	Motor 1,5 Ltr. - 120 kW VC-T MHEV
Dynamische Bremsleuchte	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Radstand 2705 mm	Reifen 235/60 R18 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitz geteilt/klappbar	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Schlüssellose Türentriegelung	Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED	USB-Anschluss im Fond
USB-Schnittstelle	Verzurrösen Laderaumboden	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026







Versanddatum
20/05/2026

Mechanisch


Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Sauberkeit außen	✗ Verschmutzt
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK	Sauberkeit innen	✗ Verschmutzt
Dichtheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Multimedia Bildschirm / -	Abgewetzt	Akzeptabel
			
002	Sauberkeit innen	Verschmutzt	Reinigen
			
003	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
005	Sauberkeit außen	Verschmutzt	Reinigen
006	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Reparieren
			
007	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
008	Radhausverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			

009	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
010	Dachhimmel / -	Gebrochen	Ersetzen
011	Laderaum / -	Kratzer	Akzeptabel
012	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Ersetzen
013	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
014	Radhausverkleidung / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
015	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
016	Türzierleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
017	Tür / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen



018

Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Lackieren



019

Türzierleiste / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



020

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



021

Radhausverkleidung / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Erste-Hilfe-Kit
- Reifenreparatur-Kit komplett

- Bedienungsanleitung
- Garantiebuch
- Warndreieck

- Bordmappe
- Laderaumabdeckung
- Werkzeugsatz

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	235 / 60 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	KUMHO	235 / 60 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	KUMHO	235 / 60 / 18 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	KUMHO	235 / 60 / 18 / Winter	7.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne




Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Multimedia Bildschirm / - / Abgewetzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Radhausverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Radhausverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Dachhimmel / - / Gebrochen



Dachhimmel / - / Gebrochen



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Radhausverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer




Radhausverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Radhausverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer




Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer



Radhausverkleidung / Vorne Rechts / Kratzer