INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0561NKF / WBA28FU0908G15744 / 8G15744

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.849

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

[X] CARPETA MANUALES

Información neumáticos

0561NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/09/2026		
Comentarios:	TESTIGO O PRESIÓN NEUMÁTICOS		

Daños no valorables:

0561NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0561NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
8. Argolla remolcado	-	REEMPLAZAR
9. Botiquín	-	REEMPLAZAR
10. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
13. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
19. canalizador dr paragolpes del	-	PINTAR
20. Capó dl	-	SR Pintura
21. Canalizador iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
22. Tapa iz rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Puerta dl iz	-	SR Pintura
26. Anagrama acabado aleta dl iz	-	SIN ESPECIFICAR
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)