

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151
WLTP Werte:
CO2-Emissionen:
Kraftstoffverbrauch:

Niedrig: (Phase 1)	256	g/km	-	g/km	9.8	l/100km	-	m3/100km
Mittel: (Phase 2)	197	g/km	-	g/km	7.5	l/100km	-	m3/100km
Hoch: (Phase 3)	170	g/km	-	g/km	6.5	l/100km	-	m3/100km
Höchstwert: (Phase 4)	203	g/km	-	g/km	7.7	l/100km	-	m3/100km
Kombiniert:	198	g/km	-	g/km	7.6	l/100km	-	m3/100km
Gewichtet, Kombiniert:	-	g/km	-	g/km	-	l/100km	-	m3/100km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybrid-Elektro-

Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb:

Stromverbrauch	-	Wh/km	-	Wh/km	-	Wh/km	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km	-	km	-	km	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km	-	km	-	km	-	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:

Verbrauch Elektrische Energie	-	Wh/km	-	Wh/km	-	Wh/km	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km	-	km	-	km	-	km
Elektrische Reichweite rein elektrischer Reichweite innerorts	-	km	-	km	-	km	-	km

Sonstiges

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

51. Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nr. 5 der VO (EU) 2018/858:

52. Anmerkungen

zu 5: max. 5499* zu 7: max. 1960* zu 16: 1.-100 bei Anh. betr. zu 27: 1: min. 1800 min-1* zu 30: *A1:
max. 1670, 32: max. 1650* zu 35: A1/A2: *W: 225/55R17RE 101W auf 8.5Dx17, 8550, *W: auf 7.5Dx17, 8551, *W:
höhere Tragfähigkeit/Geschwindigkeitsklasse zu 41: max. 42* zu 42: max. 5* zu 43:

amtliche Vermerke

Vermerke des Herstellers

Vermerke des KBA

36AP 2222 ABL01746 9



2024520 364160

5 1 364 31126

FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT

COC_VAN_M1_V_RL_59_2018-858-REI



Mercedes-Benz

046CC0127665



www.ps-team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2 Typ

Variante

Version

0.2.1 Handelsbezeichnung

0.2.2 Kennungen (falls zutreffend)

0.2.3.1 Kennung der Interaktionsfamilie

0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.3 Kennung der PEWS-Familie

0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie

0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie

0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie

0.4 Fahrzeugklasse

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

An B-Säule links oder rechts

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeuges

mit dem in der am 21.12.2021 erteilten Genehmigung e*2007/46*0457*32 beschriebenen vollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigung zugelassen werden.

Stuttgart

(Ort)

31.05.2022

(Datum)

i.v. l. Jung

i.v. J. Jung

(Unterschrift)

Leiter Gesamtfahrzeug Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiter Qualitätsmanagement
Mercedes-Benz Vans

(Dienststellung)

amtliches Kennzeichen SLS LL622 zugeteilt

Landkreis Saarland 12.07.2022

Im Auftrag



1 Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen	2	und Räder	4
3. Angeriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung)		1; A2; -	
3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/automatisiert/vollautomatisiert ist		Nicht automatisiert	
Hauptabmessungen			
4. Radstand		3430 mm	
4.1 Achsabstände	1-2	3430 mm	2-3
5. Länge	5370 mm	1928 mm	7. Höhe
Massen			
13. Masse in fahrbereitem Zustand		2167 kg	
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs		2346 kg	
16. Technisch zulässige Gesamtmassen			
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand		3100 kg	
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse			
1. 1550 kg	2. 1550 kg	3. 1550 kg	
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination		5600 kg	
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:			
18.1 Deichselanhänger	2500 kg	18.3 Zentralachsanhänger	2500 kg
18.4 ungebremster Anhänger			750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt			100 kg
Antriebsmaschine			
20. Hersteller des Motors		Mercedes-Benz AG	
21. Baumstempelbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor		654	
22. Abstellverfahren		Selbstzündung / Viertakt	
23. Reiner Elektroantrieb	nein	23.1 Art des Elektro-Hybridfahrzeugs	4: in Reihe
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder			1950 cm³
25. Hubraum			48.1
26. Kraftstoff	Diesel	26.1 Fahrzeug mit	48.2
26.2 (nur Zweitstufenmotoren)			
27. Höchstleistung		bei	4200 min-1 (Verbrennungsmotor)
27.1 Höchstleistung	140.00 kW		- kW (Elektromotor)
27.3 Höchstleistung			- kW (Elektromotor)
27.4 Höchstleistung			2.733
28. Getriebe (Typ)	automatisch	28.1.1 Übersetzungsverhältnis des Achsgetriebes	
		(falls zutreffend)	
28.1 Gang	I II III IV V VI VII VIII IX		
28.1 Übersetzungsverhältnisse			
29. Höchstgeschwindigkeit			205 km/h
29. Höchstgeschwindigkeit			
Achsen und Radanhang			
30. Spurweite	1666 mm	2. 1646 mm	
35. Angebrachte Reifen-felgenreifenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (falls zutreffend):	225/55R 17R101/- V ; 6,5Jx17 ET50 ; B, C1		
1	225/55R 17R101/- V ; 6,5Jx17 ET50 ; B, C1		
2	225/55R 17R101/- V ; 6,5Jx17 ET50 ; B, C1		
Bremsen			
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch			
Aufbau			
38. Code des Aufbaus		AC	
40. Farbe des Fahrzeugs		GRAU	
41. Anzahl und Anordnung der Türen		5: 2; 2; 1	
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)		6	

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze

46. Umweltschadstoffe

46. Geräuschpegel

47. Abgasnorm: Euro

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1 Prüfmasse

47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.2 Fahrzeugklasse

47.2.1 Fahrzeugklasse

47.2.2 Begrenzte Geschwindigkeit

48. Abgasemissionen

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

115.9 mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

mg/km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

3.2.1. Gesamtsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (NEFZ)

3.2.2. Gesamtsparungen von CO2-Emissionen durch Ökoinnovationen (WLTP)

Benzin/Diesel

Gas

Sonstige

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz
kein 2. Radsatz zu dem Fahrzeug




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Stoßfänger hinten, smart repair



Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken



Bild 18 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken




Bild 19 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Türfangband vorne links - defekt




Bild 21 : Service / Wartung fällig seit 92 Tagen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4530220
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	V-Class
Variante	DE - Bs4 V 250 d EU6d, extralang, (Facelift) 2021 - 2024
Listenpreis	54.687,83
VIN	W1V44781514132473
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	SLS LL622

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4530220

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025103219	05.01.2025	Fahrerseite Seitenschweller	3.645,59

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 30.06.2026
Weitere Besichtigungen: 02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 173 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Kotflügel vorne links
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.07.2022	Letzte Zulassung	12.07.2020
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	V 250 d extralang
Aufbauart	Kleinbus	Türen	9G-TRONIC
Sitzplätze	6	Fahrzeug-Ident.-Nr.	5
Maße Länge/Breite/Höhe	5370 / 1928 / 1866 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	W1V44781514132473
Radstand (mm)	3430	zul. Gesamtmasse	2 / 1
HSN / TSN	2222 / ABL	Schlüssel-Nr.	3100 kg
Km-Stand abgelesen	54580	Nächste HU §29 StVZO	10386634
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	07 / 2027
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	/ Reihenmotor
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		1950
	N1 I		Automatik /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Beige / Uni
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 101 V	Hankook / Ventus Prime2 K115 MO-V FR	S / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 V	Hankook / Ventus Prime2 K115 MO-V FR	S / O	7 mm
2 links	225 / 55 R 17 101 V	Hankook / Ventus Prime2 K115 MO-V FR	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 101 V	Hankook / Ventus Prime2 K115 MO-V FR	S / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Trockenbremsen bei Nässe und Berganfahrhilfe, Abgasreinigung SCR Generation 4, Abschleppöse vorne/hinten einschraubbar, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Beifahrer, Airbag für Fahrer, Airbag: Thorax-Pelvis-Sidebags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer- und Beifahrer, Armlehnen außen für Einzelsitze 2. Fondsitze, Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum, Auflastung auf 3.100 kg zGG, Aufmerksamkeits-Assistent ATTENTION ASSIST, Ausstiegsleuchten in den Seitentüren, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12V / 92 Ah, Beleuchtete Spiegel für Sonnenblende, Beleuchtung für Fußraum vorne, Beleuchtung im Haltegriff Fond, Berganfahrhilfe, BlueEFFICIENCY-Paket, Dieselpartikelfilter, Direktlenkung, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektrik für Anhängersteckdose, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel: Elektronischer Schlüssel in Chromoptik, Fenster vorn links, fest in Seitenwand/Schiebetür, Fenster vorn rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür, Fensterheber elektrisch Komfort F/BF, Feststellbremse elektrisch, Generator 14 V / 250 A, Generatormanagement, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Haltegriff für Einstieg, Haltegriff in Fond, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Heckklappe mit Fenster inkl. Heckscheibenheizung, ISOFIX Kindersitzbefestigung im Fond und TopTether-Befestigungspunkte an Rückseite Fondlehne, Innenhimmel in Stoff grau, Kindersicherung mechanisch in den Schiebetüren, Klimaanlage TEMPMATIC, Kombiinstrument mit Farbdisplay, Komfort-Dachbedieneinheit, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lenkrad mit Reiserechner, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Leuchte Kofferraum, Leuchtweitenregulierung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole mit Staufach, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigation, Paket: Aerodynamik, Pannenmanagement, Polster: Stoff Santos, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio: MBUX Multimédiasystem Mid, Radvollabdeckung, Reifenluftdrucküberwachung, Räder: Komfortbereifung, Räder: Stahlräder 6,5 J x 17, Scheibenbremse an VA und HA, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Halogen, Schiebetür rechts, Seitenwind-Assistent, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte 3-Punkt, Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitze links, Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitze rechts, Sitz: Einzelsitz 2. Fondsitze links, Sitz: Einzelsitz 2. Fondsitze rechts, Sitz: Komfort-Fahrersitz, Sitz: Standard-Beifahrersitz mit Höhen- und Lehnenverstellung, Sitze: Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung, Steckdose 12 V, Steckdose 12 V Kofferraum / Laderaum, Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, TEMPOMAT und variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC, Teppichboden für Fahrzeuginnenraum vorne, Teppichboden im Fond, Touchpad, Umfeldbeleuchtung Heckklappe, Verbandstasche, Vorrüstung Remote Services Plus, Warmluftkanal zum Fahrgastraum, Warndreieck, Wartungsintervallanzeige "ASSYST", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas rundum, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zierelemente Klavierlackoptik, schwarz, glänzend

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
QA4	Anhängelast 2500 kg
Q50	Anhängerkupplung, Kugelkopf abnehmbar
E1F	Display: 26 cm (10,25") HD-Touch-Display
CL3	Lederlenkrad
PX9	Paket: Design-Paket Interieur in Verbindung mit AMG Line
SA8	Paket: Sitzkomfort-Paket
EZ8	PARKTRONIC
RG7	Räder: Bereifung 225/55 R 17
RS7,RN4	Räder: Stahlräder 6,5 J x 17
T19	Schiebetür links
SB2	Sitz: Komfort-Beifahrersitz
SE4	Sitz: Lordosenstütze Beifahrersitz
SE5	Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz
SE1	Sitze: Aktive Sitzbelüftung für Beifahrer
SE0	Sitze: Aktive Sitzbelüftung für Fahrer
H15	Sitzheizung Beifahrer
H16	Sitzheizung Fahrer
SZ8	Staunetz Beifahrersitzlehne
SZ7	Staunetz Fahrersitzlehne
E4S	Telefon-Zubehör: Smartphone Integration
F2Z	Zierelemente Doppelstreifenoptik iVm. AMG Line

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 17.02.2025 bei Kilometerstand 36.452

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türfangband vorne links - defekt, erneuern (Bild 20)

2. Service / Wartung fällig seit 92 Tagen,
(Bild 21)
3. Seitenteil hinten links, eingedellt,
drücken
4. Stoßfänger hinten, eingekerbt, smart
repair
5. Heckklappe, mehrfach eingedellt,
instandsetzen und lackieren mit
Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
polieren
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, polieren
Kotflügel vorne rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur