

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2, Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2679
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2679
5. Länge [mm]: 4509
6. Breite [mm]: 1839
7. Höhe [mm]: 1660
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1705
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1833
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2300
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1180 / 1170
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4600
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2300
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß DTU
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
nein
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] 147.00 bei 3600
(Verbrennungsmotor):
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- 28.1. Gang: -----
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 216
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1576 / 1566
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
- Achse 1: 235/50 R19 99V / 7, 0JX19 ET43 / C / C1
- Achse 2: 235/50 R19 99V / 7, 0JX19 ET43 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / 1., 2., re. 2., hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
46. Geräuschpegel: ---

46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 73.00 bei 3075
46. Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00
47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1914
- 47.1. Prüfmasse [kg]: -----
- 47.1.1. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.2. Straßenlastkoeffizienten
- 47.1.3. f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
189.1	0.753	0.03906

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{as}): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen: -----
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	18.8	-----	-----	34.0	43.0	-----	0.3900	0.02E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.50
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
- Vollständige RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4743588
Hersteller Volkswagen
Model Tiguan
Variante Urban Sport 2.0 TDI
Listenpreis 47.647,05
VIN WVGZZZ5NZNW529091
Erstzulassungsdatum 1.8.2022
Kennzeichen M MD1687

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4743588

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023104387	11.04.2023	Marderschaden	1.291,38
2026107542	14.05.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
02.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.08.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Tiguan (AX1)(07.2020->2024) / Tiguan 2.0 TDI Urban Sport 4Motion (EURO 6d)
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5NZNW529091	HSN / TSN	0603 / CLD
DAT Europa-Code®	019051540560002	DAT Marktindex	DE003 6269
Km-Stand abgelesen	49974	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Deep Black Perleffekt (C9X) / 2T, LC9X
Polster / Farbe	Sitzbezüge für Sondermodell / Mistral- Titanschw.-Stormgrey		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FSL	S / O	6 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W / O	6 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W / O	6 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W / O	7 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / W 210 Sottozero II AO FSL	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung (30 Farben), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel schwarz lackiert, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Chrom-Paket 2, Dachreling, Dachspoiler R-Line, Doppeltonhorn, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten für Sondermodell, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR, Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistent-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fahrprofilauswahl, Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterzierleisten schwarz, Fußmatten Textil, Fußraumbeleuchtung vorn, Generator 180 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend, Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell, Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, höhen-/neigungsverstellbar, Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Edelstahl, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2679 mm, Reifen 235/55 R18 ...V, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sondermodell Urban Sport, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage mit

Rekuperation, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Elegance, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87312	Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI KAT (DTUA)
42000	Sport-Fahrwerk
26906	Seitenairbag hinten
72506	Batterie 70 Ah
16711	Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
68707	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
11109	Perleffekt-Lackierung
18802	Heckleuchten LED
38004	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
39806	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
3718	Ausstattungs-Paket: Urban Sport Plus
39815	Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
27812	Dachhimmel Stoff, grau
49318	LM-Felgen 7x19 (Auckland, Dark Graphite, glanzgedreht)
22711	Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
2746	Business-Paket Premium
25531	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
3260	Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
718	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
4313	Fahrassistenz-Paket Plus
15323	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
29404	Luftzusatzheizung elektrisch
25822	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
25056	Mobile Online Dienste Car-Net
33513	Rücksitzlehnen mit Fernverriegelung umklappbar
40697	Bremsscheiben vorn (340 mm x 30 mm)
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.