

INFORME CONTROL VEHÍCULO



12 de diciembre de 2025

Nº Expediente: 3425354547

Nº Revision: WTWS_600918

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1760-LLF	Nº CHASIS:	WF02XXERK2LE54748
KILOMETROS:	214282	MARCA:	FORD
F. PERITACIÓN:	12/12/2025	MODELO:	PUMA 1.0 ECOBOOST 92KW (125CV) TITA
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	09/12/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	507,58 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	507,58 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_600918
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	7VTAWWA
Kilómetros	214.282

Equipamiento

VIN Query

ADAS SISTEMA INFORMACION TRAFICO - ICEGD0	ACCESORIOS OPCION FUMADORES - J3CAB0
ACCESORIOS PACK ILUMINACION C/LED - JCBAM0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES
RETROVISORES EXT IMPRIMADO - BSLAC0	COLOR EXTERIOR TECHO COLOR CARROCERIA - CJDAQ0
COLOR EXTERIOR BLANCO - PN3GZ0	ADAS SISTEMA ANTICOLISION - FBFAB0
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - HLLAA5	SUSPENSION ESTANDAR - DWAAF0
TRANSMISION TRACCION DL LHD - DR0A0	ADAS REGULADOR VELOCIDAD
LLANTAS ALE 6.5JX17" MODELO 2 - D2YBV0	LLANTAS SIN RUEDA DE REPUESTO - D17AA5
FRENOS SIST FRENOS DISCO DL/TAMBOR TR - FBAAC0	INYECCION MULTIPUNTO 999CC 92KW (125) - B7JA/B7JB
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - BLHAB0	EQUIPO MECANICO HÍBRIDO GAS/ELECTRICIDAD - GBVAZ0
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DECAU0	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - AC0C0	VOLANTE Y MANDOS FUELLE PALANC BLANDO C/COSTURA - CAFAK0
AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4 - IEPAM0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION - HKCAB0	ASIENTOS COND C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWRAD0
ASIENTOS ACOMP C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWSAD0	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS - BYQAD0
ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAD0	ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - B5WAL0
ASIENTOS PREMIUM	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - CAEAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELEC TR SECUENCIAL - B2DAG0	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CBAAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS S/SISTEMA APERTURA CON CODIGO - CBGAA5	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS SISTEMA CONFORT - B2CAF0
SEGURIDAD RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE C/SENSOR LLUVIA - BSBA90	SEGURIDAD PAQUETE DE SEGURIDAD 2 - CN7AP0
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - IEXAB0	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO EQUIP SUP - B5JA10
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 7 ALTAVOCES - IDBAL0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - HJCAÇ0	LUCES FAROS ANTINEBLA - JBKAB0
GENERALES PARAG DL C/REJILLA COL CARROC - CLFBB0	GENERALES PARAGOLPES BITONO
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT C/INSERTO CROMADO - BMLA20	CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0
CRISTALES PAQUETE VENTANILLAS 8 - B2KAJ0	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - B2RAP0	CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - B3MAC0
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - HNKAB0	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DR084
TODO TERRENO 5 PUERTAS - BSHÇ0	FECHA FABRICACIÓN 11/08/2020
VARIANTE CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL - FLNAA5	MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65
GENERAL CAMBIO MANUAL - TRBH4	GENERAL SERIE 50 - VSDJ0
ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO - HNSAA5	ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAA5
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO - HNKAB0	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP8627R	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	130,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	15,00 €	Subtotal Horas MO	145,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,60 h)	145,00 €	Subtotal M.O. (5,80 h)	145,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	145,00 €	Total mano de obra	145,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	217,58 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	217,58 €
				Total sin descuentos	362,58 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	362,58 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	145,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	362,58 €	Base del impuesto	507,58 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	507,58 €	IVA (21%)	106,59 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	614,17 €
				Total	614,17 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		

Equipamiento

VIN Query

ADAS SISTEMA INFORMACION TRAFICO - ICEGD0	ACCESORIOS OPCION FUMADORES - J3CAB0
ACCESORIOS PACK ILUMINACION C/LED - JCBAM0	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES
RETROVISORES EXT IMPRIMADO - BSLAC0	COLOR EXTERIOR TECHO COLOR CARROCERIA - CJDAQ0
COLOR EXTERIOR BLANCO - PN3GZ0	ADAS SISTEMA ANTICOLISION - FBFAB0
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - HLLAA5	SUSPENSION ESTANDAR - DWAAF0
TRANSMISION TRACCION DL LHD - DR0A0	ADAS REGULADOR VELOCIDAD
LLANTAS ALE 6.5JX17" MODELO 2 - D2YBV0	LLANTAS SIN RUEDA DE REPUESTO - D17AA5
FRENOS SIST FRENOS DISCO DL/TAMBOR TR - FBAAC0	INYECCION MULTIPUNTO 999CC 92KW (125) - B7JA/B7JB
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - BLHAB0	EQUIPO MECANICO HÍBRIDO GAS/ELECTRICIDAD - GBVAZ0
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DECAU0	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - AC0C0	VOLANTE Y MANDOS FUELLE PALANC BLANDO C/COSTURA - CAFAK0
AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4 - IEPAM0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION - HKCAB0	ASIENTOS COND C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWRAD0
ASIENTOS ACOMP C/MASAJE LUMBAR ELEC - BWSAD0	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL 4 VIAS - BYQAD0
ASIENTOS CONDUCTOR C/REG MANUAL 4 VIAS - BYPAD0	ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - B5WAL0
ASIENTOS PREMIUM	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - CAEAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELEC TR SECUENCIAL - B2DAG0	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CBAAB0
INSTRUMENTACION PUERTAS S/SISTEMA APERTURA CON CODIGO - CBGAA5	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION SISTEMA CONFORT - B2CAF0
SEGURIDAD RETROVISOR INT ANTIDESLUMBRANTE C/SENSOR LLUVIA - BSA90	SEGURIDAD PAQUETE DE SEGURIDAD 2 - CN7AP0
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - IEXAB0	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO EQUIP SUP - B5JA10
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 7 ALTAVOCES - IDBAL0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - HJCAC0	LUCES FAROS ANTINEBLA - JBKAB0
GENERALES PARAG DL C/REJILLA COL CARROC - CLFBB0	GENERALES PARAGOLPES BITONO
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT C/INSERTO CROMADO - BMLA20	CRISTALES SENSOR LLUVIA - CFFAE0
CRISTALES PAQUETE VENTANILLAS 8 - B2KAJ0	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - B2RAP0	CRISTALES PARABRISAS C/SISTEMA ANTIHIELO - B3MAC0
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - HNKAB0	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DR084
TODO TERRENO 5 PUERTAS - BSHC0	FECHA FABRICACIÓN 11/08/2020
VARIANTE CAJA CAMBIOS AUTOMATICA S/CAMBIO MANUAL - FLNAA5	MANUAL 6 VELOCIDADES - 6MX65
GENERAL CAMBIO MANUAL - TRBH4	GENERAL SERIE 50 - VSDJ0
ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO AUTOMATIZADO AVANZADO - HNSAA5	ADAS S/SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAA5
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO POR ULTRASONIDO - HNKAB0	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS


ESPAÑA ESPAÑA

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153229.jpg



20251209_153201.jpg



20251209_153131.jpg



20251209_153237.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153156.jpg



20251209_153204.jpg



20251209_153214.jpg



20251209_153234.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153119.jpg



20251209_153158.jpg



20251209_153147.jpg



20251209_153113.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153209.jpg



20251209_153206.jpg



20251209_153120.jpg



20251209_153145.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153149.jpg



20251209_153138.jpg



20251209_153123.jpg



20251209_153111.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153221.jpg



20251209_153133.jpg



20251209_153003.jpg



20251209_153024.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153040.jpg



20251209_153101.jpg



20251209_153014.jpg



20251209_153053.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153034.jpg



20251209_153043.jpg



20251209_153046.jpg



20251209_153029.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153109.jpg



20251209_153048.jpg



20251209_153019.jpg



20251209_153011.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153006.jpg



20251209_153016.jpg



20251209_153103.jpg



20251209_153026.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600918	Marca - Modelo	FORD PUMA (K2) 5P (19-)		
Fecha Alta	12/12/2025 8:32:36	CUM	FR05601	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 8:42:56	Matrícula	1760-LLF		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02XXERK2LE54748		



20251209_153055.jpg