



Volkswagen Tiguan-2016:

N° Chassis:	WVGZZZ5N4PW002858	Version:	VOLKSWAGEN Tiguan / 2020 / 5P / SUV 2.0 TDI 150 DSG7 Life Business
1ère MEC:	3/10/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	183586	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
Type de climatisation	Clim. automatique	Phares Xenon/LED/Laser	
		Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	

Tissu / Autre

Pneu

215/65/17/99 V				
Pneus d'hiver:	AVG	Autre: 50%	AVD	Autre: 50%
	ARG	Falken: 90%	ARD	Falken: 90%
Profondeur de pneu AVG	5.0			
Profondeur de pneu AVD	5.0			
Profondeur de pneu ARG	2.0			
Profondeur de pneu ARD	2.0			
Taille de pneu AVG	215/65 R 17 99 V			
Taille de pneu AVD	215/65 R 17 99 V			
Taille de pneu ARG	215/65 R 17 95 V			
Taille de pneu ARD	215/65 R 17 95 V			
Type de pneu AVG	Hiver			
Type de pneu AVD	Hiver			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	263			
Marque de pneu AVD	263			
Marque de pneu ARG	1957074			
Marque de pneu ARD	1957074			

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer





Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Mauvaise réparation, Peindre



Moulure d'aile ARG, Griffes(s), Acceptable



Capot, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARD, Griffes(s), Acceptable



Porte ARD, Mauvaise réparation, Peindre



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

