

Kia

KIA STONIC (YBCUV)(2017->) TITAN MOTOR 1,0 LTR. - 74 KW TGDI 5-TÜRIG

VIN: KNADA817AP6849624



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	09/08/2023	78174 km
Farbe (UD) CLEAR WHITE S	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-
Fahrzeugtyp	Hubraum	Getriebe
PKW	998 cc	Schaltgetriebe
Anzahl Gänge	Max. Leistung	
6	74 KW	

Equipment

Standard

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Kopfstützen	Dynamische Bremsleuchte	Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Radiosat Sirius
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Brillenhalter im Dachhimmel integriert	Radioempfang digital (DAB)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Bremsassistent	Fensterheber elektrisch vorn
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Getriebe 6-Gang
Gurtstraffer	Heckscheibenwischer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen vorn neigungsverstellbar	Kopfstützen vorn verstellbar	Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
Laderaumabdeckung	Lenkrad (Leder)	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn
Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI (EURO 6)	Projektor-Scheinwerfer
Radstand 2580 mm	Reifen 185/65 R15 ..H	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheinwerfer Halogen	Seitenairbag
Servolenkung	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz hinten
Unterfahrschutz vorn	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Verglasung getönt	Wegfahrsperr	Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Optional

Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Sonderlackierung Polar-Weiß
---------------------------------------	-----------------------------

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
12/05/2026

Versanddatum
20/05/2026

Mechanisch







Detected issues

Motor / Geräusch ✓ OK
 Abgasanlage / Klarheit ✓ OK

Dichtheit ✓ OK

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Aufhängung Hutablage / Hinten Links	Fehlt	Ersetzen
002	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
003	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen
004	Motorhaube / -	Hagelschaden	Reparieren
005	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel

006	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
007	Dach / -	Hagelschaden	Reparieren
			
008	Kotflügel / Hinten Links	Hagelschaden	Reparieren
			
009	Heckklappe / Kofferraumtür / - 1	Hagelschaden	Reparieren
			
010	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Kotflügel / Hinten Rechts	Hagelschaden	Reparieren
			
012	Tür / Hinten Rechts	Hagelschaden	Reparieren



013

Türverkleidung / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



014

Tür / Vorne Rechts

Hagelschaden

Reparieren



015

Dachholm / Rechts

Hagelschaden

Reparieren




016

Stoßfänger Spoiler / Vorne

Kratzer

Ersetzen



Fehlteile/Zubehör


- | | | |
|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abschlepphaken | <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit | <input checked="" type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit | <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage |
| <input checked="" type="checkbox"/> Infotainment Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe | <input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsweste | <input checked="" type="checkbox"/> Warndreieck | |

Hauptreifensatz


Vorne Links	KUMHO	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	KUMHO	185 / 65 / 15 / Winter	6 mm
Hinten Links	KUMHO	185 / 65 / 15 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	KUMHO	185 / 65 / 15 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Aufhängung Hutablage / Hinten Links / Fehlt



Aufhängung Hutablage / Hinten Links / Fehlt



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Delle




Türeinstieg / Vorne Links / Delle




Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Dach / - / Hagelschaden




Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Links / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Links / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Links / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Hagelschaden



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Kotflügel / Hinten Rechts / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Rechts / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Rechts / Hagelschaden



Kotflügel / Hinten Rechts / Hagelschaden



Tür / Hinten Rechts / Hagelschaden



Tür / Hinten Rechts / Hagelschaden



Tür / Hinten Rechts / Hagelschaden



Tür / Hinten Rechts / Hagelschaden



Tür / Hinten Rechts / Hagelschaden



Türverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Hagelschaden



Tür / Vorne Rechts / Hagelschaden



Tür / Vorne Rechts / Hagelschaden



Tür / Vorne Rechts / Hagelschaden



Tür / Vorne Rechts / Hagelschaden



Dachholm / Rechts / Hagelschaden



Dachholm / Rechts / Hagelschaden



Dachholm / Rechts / Hagelschaden

