Ford

GRAND TOURNEO 2.0 ECOBLUE 122 CV BVM TITANIUM

VIN: WF0EXXSK9PX018391



Description

N° d'immatriculation
GS-401-XK

Date de 1ère immatriculation
07/12/2023

Odomètre
80228 km

Couleur
Noir

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Monospace

Type de boîte
Manuelle

Energie
Diesel

Puissance
75 KW

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Allumage automatique des feux
- Radar de proximité arrière
- Radar de proximité avant
- Climatisation automatique
- Régulateur de vitesse

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
Montereau sur le Jard - F2S

Date de l'inspection
24/08/2026

Date de validation de l'inspection
25/08/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
002	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



003	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation



004	Aile / Avant Gauche	Rayure	Peinture



005	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture



006	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Smart repair



007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation



008	Garniture de porte / Arrière	Cassé	Echange



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

009	Recharge kit secours / -	Manquant	Acceptable
010	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Acceptable
011	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture



012	Aile / Arrière Droit	Rayure	Peinture



013	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



014	Porte / Avant Droit	Rayure	Peinture



015	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Double de clé
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Filet de separation
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	TRIANGLE	205 / 60 / 16 / Tous	7.2 mm
Avant Droit	TRIANGLE	205 / 60 / 16 / Tous	7.2 mm
Arrière Gauche	TRIANGLE	205 / 60 / 16 / Tous	7.8 mm
Arrière Droit	TRIANGLE	205 / 60 / 16 / Tous	7.8 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre


Spare Tyre



Vin


Pare-chocs / Avant / Rayure


Aile / Avant Droit / Enfoncement


Aile / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Garniture de porte / Arrière / Cassé



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.