DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY2 S6034129	Date d'immatriculation	19/08/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-542-DN	Odometre	10 865 km
Modèle	Grandland GS 1.2 Turbo Hybrid 145ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

6

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Bandeau de hayon
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm