ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
793	SANTANDER CONSUMER RENTING	040	VARI

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
CL_CAGLIARI	CL_CAGLIARI	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GV755RP	-	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			NON ACCERTATO

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
15/06/2026	06/07/2026	CL_CAGLIARI	VAR	DA INIZIARE			

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
Ford Transit	GV755RP	WF0EXXTTRERR84352	30/05/2024


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
MEDIO	79474	% 50	Bianco	metall/doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/10/2009	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Fanale terzo stop - Rottura									
Fanale post. dx - Scheggiatura									
Parabrezza - Rottura									
Kit incollaggio parabrezza - Altro									
Sportello carburante cabina - Mancante									
Fanale post. dx - Scheggiatura									
Fanalino lat. retrovisore est. sx - Graffio									
Antrenna radio - Mancante									
Paraurti ant. - Graffio									
Fanalino lat. retrovisore est. dx - Graffio									
Modanatura porta. lat. scorr. dx - Graffio									
Modanatura sottoporta dx - Rottura									
Pannello int. porta post. doppio bat - Rottura Sx									
Porta carico post. dx. - Ammaccatura									
Porta carico post. sx. - Graffio									
Porta ant. cabina - Graffio Sx									
Parafango ant. - Graffio Dx									
Parete lat. post. sx. - Ammaccatura									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni:

SEGUE .....

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026		09/07/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 2

ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
793	**SANTANDER CONSUMER RENTING**	**040**	**VARI**

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
CL_CAGLIARI	**CL_CAGLIARI**	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	**GV755RP**	**-**	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			NON ACCERTATO

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
15/06/2026	**06/07/2026**	**CL_CAGLIARI**	**VAR**	**DA INIZIARE**			

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - ()			


Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
Ford Transit	**GV755RP**	**WF0EXXTTRERR84352**	**30/05/2024**

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
MEDIO	**79474**	% **50**	**Bianco**	**metall/doppio**	**SI**	

Allestimenti / Dotazioni

UBICAZIONE DANNI



Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al **01/10/2009**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Porta carico lat. scorrevole - Ammaccatura Dx									
Parete lat. post. dx. Ammaccatura									
Fodera cuscino sedile ant. sx (rip)- Rottura									
NB:Seconda chiave mancante									
Rimozione adesivi - Altro									
Rivestimenti interni vano carico (angolare)-									
Mancanti									
**********									
NB: Spia adblue accesa									
NB: Park Pilot non funzionante									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: CDC IN COPIA CONFORME prima Chiave presente Seconda chiave mancante
NB: Spia adblue accesa - NB: Guasto Parl Pilot.
Perizia eseguita c/o VL_CAGLIARI

Software House		Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026	**09/07/2026**	**ed engineering data S.r.l.**	**0000**	**2 di 2**

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it