ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
65	DRIVE NOLEGGIO	11	CID TOTALE

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
DGA SERVICE	TORINO	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GL188ST	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
01/04/2026	02/04/2026	TORINO	RIP	DA INIZIARE	61		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
DRIVE S.R.L. - - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
OPEL MOKKA 1.2.	GL188ST	VXKUSHNEKNW088148	14/10/2022

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
DISCRETO	85194	% 70	verde	Metall/Doppio		

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/02/2026		SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. S. C.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Antenna		S		S		S			S 10		**18,41**
Paraurti post. p/sup.		M	**1,00**			M	**1,40**				
Cofano ant.		L	**0,30**	L	**1,20**	L	**1,00**				
Parafango post.	Dx	L	**0,30**	L	**0,85**	L	**0,80**				
Ossatura vani porte con parafango post.	Sx	L	**0,25**	L	**0,60**						
Tetto		L	**3,00**	M	**3,03**	L	**1,30**				
Porta ant. - USURA	Sx										
Porta ant. - USURA	Dx										
Supporti ripiano cappelliera - USURA											
Supporto fanale terzo stop supplementare - USURA											

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
DGA SERVICE - TORINO				4,85	5,68	4,50		€ 18,41

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore 0,67	ore 0,51	ore 1,60	ore 2,78	ore 7,28

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi	€ 18,41		€ 18,41
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 7,28 x Costo/ora 11,50	€ 83,72		€ 83,72
Danni A.R.D. Totale imponibile	€ 814,53	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore 17,81 x Costo/ora € 40,00	€ 712,40		€ 712,40
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	€ 814,53	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)	€ 814,53	**TOTALI**	€ 814,53		€ 814,53

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni 3

TOTALE	€ 814,53
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Presente n° 1 chiave. La seconda verrà spedita in fase di vendita. Carta di circolazione presente. Avviamento con esito positivo.
Vettura periziata c/o DGA SERVICE - Via Centallo, 11 - TORINO

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 03.2026		09/04/2026	ED - Pozzo Carlo	2888	1 di 1

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it