

# Zustandsbericht

Protokollnummer: 45858705  
Auftrags-Nr / Referenz: 20064816  
Besichtigungsdatum: 27.05.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                                |  |                                 |                   |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| <b>Hersteller / Modell</b>     | Tesla Model Y Performance Dual Motor AWD |                                 |                   |
| <b>Kennzeichen</b>             |  | <b>Fahrgestellnummer</b>        | XP7YGCEL8PB089023 |
| <b>Erstzulassung</b>           | 17.03.2023                               | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 139.629 km        |
| <b>HSN/TSN</b>                 | 1480 / ABJ 00004                         | <b>Kraftstoffart / Zylinder</b> | Elektro / 0       |
| <b>Fahrzeugart</b>             | Geländewagen                             | <b>Antriebsart</b>              | Allradantrieb     |
| <b>Schadstoffklasse</b>        | 2017/1151;WLTP;reine Elektr...           | <b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>  | Direktantrieb     |
| <b>Farbe</b>                   | Schwarz Uni                              | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend       |
| <b>Leistung / Hubraum</b>      | 185 kW / 0 ccm                           | <b>Nächste HU</b>               | 03/2028           |
| <b>Wartungsheft / Nachweis</b> | digitaler Nachweis / vollständig         | <b>Restlauf bis Service</b>     |                   |
| <b>Letzte Wartung</b>          |  | <b>Polsterart</b>               | Leder             |
| <b>Vorschaden</b>              | Keine Feststellbar                       | <b>Polsterfarbe</b>             | Schwarz           |
| <b>Nachlackierung</b>          | Keine Feststellbar                       | <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 2.532 kg          |
| <b>Dokumente</b>               | ZB   vorhanden                           | <b>Anzahl Halter</b>            | unbekannt         |
| <b>Schlüssel soll/ist</b>      | 2/2                                      | <b>Anzahl Sitze / Türen</b>     | 5 / 5             |
| <b>Vertragsnummer</b>          | 52092022                                 | <b>Re-Import</b>                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 255/35 R21 98Y  | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 8mm / 8mm   | i.O.                 |
| 2     | 275/35 R21 103Y | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 8mm / 8mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

| Bezeichnung   |
|---|
| Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags  |
| Alarmanlage: Wächter-Modus  |
| Antiblockiersystem (ABS)  |
| Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung |
| Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik   |
| Bremsleuchte, drittes   |
| Dual Motor Allradantrieb  |
| Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle   |
| Fahrwerk: Tiefergelegt  |
| Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik   |
| Frontkofferraum für Gepäck  |
| Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang  |

## Bezeichnung

Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

Heckklappe automatisch

Heckscheibe beheizt

Individuelle Fahrerprofile

Innenraum-Bodenmatten

Klimaautomatik

Kopfstützen hinten (3)

Kopfstützen vorne (2)

LED-Nebelscheinwerfer

Leichtmetallpedale

Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone

Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio

Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.

Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)

Premium Konnektivität - Echtzeit-Verkehrsflussanzeige - Satellitenbildkarten - Video-Streaming Zugriff auf Inhalte von Netflix, Youtube, Twitch und anderen Anbietern - Caraoke - Musik -Streaming - Internet-Browser - 30 Tage lang kostenlos und dann als Abonnement erhältlich

Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor

Rundumsichtkamera

Räder: 21-Zoll Überturbine-Felgen

Räder: Reifendruckkontrollsystem

Schlüsselloser Zugang

Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung

Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar

Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen

Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze

Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)

Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen

USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium

Wegfahrsperre

Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

### Bezeichnung

Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg

Lackierung: Uni

## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe    | Beschreibung                         |
|-----|------------------|--------------------------------------|
| 1   | Tür hinten links | Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen |

## Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung   |
|-----|---------------|--|
|     |               | Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort | Wertminderung |
|--------------------|-----|---------------|
| Keine feststellbar |     |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum





Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen