Ford

1.0I ECOBOOST 70KW CONNECTED

VIN: WF0JXXGAHJMU36943



Description

N° d'immatriculation 2AWS203	**Date de 1ère immatriculation** 19/08/2021	**Odomètre** 113602 km
Couleur Moondust Silver (metallic)	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 998	**Type de boîte** Manuelle	**Motorisation** Thermique
Energie Essence	**Nombre de vitesses** 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 70 KW		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Equipements véhicule

Série

Support à boissons AV	Eclairage de seuil à/au/dans/en Rétroviseur ext	6 haut-parleurs
Accoudoir central AV avec bac de rangement et Prise 12V	aide au stationnement AR	Airbag conducteur et passager
Airbag coté passager désactivable	Airbag lat AV	Airbag-Tête-Epaules AV et AR
Alarme pour Ceintures de sécurité AR	allumage automatique des projecteurs avec Capteur jour/nuit	Appuie-têtes AR Réglage mécanique (3 Partie)
Batterie 52 Ah	Becquet de pavillon couleur caisse	Boîte de vitesses 6 rapports - Type: 6MX65
Ceinture de sécurité à 3 points AR	Climatisation	Colonne de direction (Volant de direction) réglable en hauteur/profondeur
Commande radio au volant	connexion AUX-IN (AUX-IN)	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	Direction assistée électrique	dossiers AR rabattable
Ecran couleur (8 Pouces)	Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome
Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	Filtre d'habitacle Filtre à poussière et pollen	filtre à particules essence (FAP essence)
Fluide réfrigérant R 1234 YF	Ford SYNC 3	Frein à tambour AR
Grille de calandre finition/aspect Single-Frame noir(e)	Intelligent Protection System (IPS)	prétensionneur de ceinture
jantes en acier 6x15	Kit de réparation des pneumatiques	Limiteur de vitesse
Lève-vitre électrique AV	Lève-vitre électrique AV + AR avec fermeture globale	My Key (2. Clés véhicule programmable)
norme de dépollution Euro 6	norme de dépollution Euro 6d-TEMP	ordinateur de bord/calculateur consommation
Pack Easy-Driver	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Pare-chocs couleur caisse
Pare-soleil droit avec miroir(s)	Pare-soleil gauche avec miroir(s)	peinture rouge Race
Poignées de portes Ext. couleur caisse	projecteur avec extinction différée	projecteur avec fonction d'accueil
pré-équipement téléphone/téléphone mobile avec Interface Bluetooth-/USB	Réception radio digital(e) (DAB)	Récupération de l'énergie (Smart Regenerative Charging)
Répartition électronique de freinage (EBD)	Rétroviseur ext couleur caisse	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Siège AR deux parties	Siège AV gauche réglable(s) en hauteur	Supports Isofix pour siège enfant
Surtapis velours - AV	Système audio: Equipement radio	Système d'antiblocage de frein (ABS)
Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire
système Start/Stop	Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Vitrage teinté(e)
éclairage diurne		

Optionnel

Affichage Eco pour conduite à consommation optimisée (EcoCoach)	Indicateur de passage des rapports	appuie-lombaire Siège AV droit
appuie-lombaire Siège AV gauche	Carrosserie: 5 portes	Console centrale avec Accoudoir
Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	levier de sélection Cuir	Moteur 1,0 litre(s) - 70 kW EcoBoost Catalyseur
Moteurs avec Chaine de distribution (versions)	Pack Confort	Siège AV droit réglable(s) en hauteur
Pack Confort	Pack Hiver	Pare-brise chauffant(e)/dégivrant(e)
Siège chauffant AV	Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e)	Pneus 195/60 R15 ..V
Poignée de frein à main Cuir	projecteur Réflecteur LED	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	Vitrage athermique	Volant de direction (Cuir 3 branches)
Grille de calandre, Actif Volets d'air		

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant moteur

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
12/10/2026

Date de validation de l'inspection
13/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés


Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant moteur	Défectueux	Contrôle
			
002	Enjoliveur de roue / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 15 "	Rayure	Echange
	 		
003	Pare-brise / -	Auto-collants	Déstickage
			
004	Intérieur complet / -	Sale	Nettoyage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.









005	Joint de porte / Avant Gauche	Déchiré	Echange




006	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair




007	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation






008	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Réparation






009	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture






010	Aile / Arrière Droit	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



011	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation

012	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



013	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Acceptable



014	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Acceptable



015	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Cric
- [x] Double de clé
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	SEMPERIT	195/60/15 Été	6 mm
Avant Droit	SEMPERIT	195/60/15 Été	6 mm
Arrière Gauche	SEMPERIT	195/60/15 Été	7 mm
Arrière Droit	SEMPERIT	195/60/15 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre




Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Voyant moteur / Défectueux




Enjoliveur de roue / Avant Droit / Rayure




Enjoliveur de roue / Avant Droit / Rayure




Pare-brise / - / Auto-collants



Intérieur complet / - / Sale




Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale



Intérieur complet / - / Sale

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Joint de porte / Avant Gauche / Déchiré



Joint de porte / Avant Gauche / Déchiré



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement




Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure




Aile / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.